

BARRAS E TERMINAIS - LINHA PESADA

















Confira os itens de
barramento já a disposição
e as novidades TRW:


WWW.TRW.COM.BR

TRW.AFTERMARKE@TRW.COM



Índice de ícones

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|---|---|
| MONTADORA  | VEÍCULO  | MODELO | APLICAÇÃO INICIAL  | APLICAÇÃO FINAL | POSIÇÃO  | LADO  | SEGMENTO  | ITEM  |
| COMPRIMENTO / ROSCA CACHIMBO  | TUBO / ROSCA PINO  | ESFERA  | CÓD. TRW TRW | CÓD. ORIGINAL  | CLASSIFICAÇÃO FISCAL  | CÓDIGO DE BARRA  | PESO  | |



TRW

NAKATA

ZF



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------------------|----------------|-------------------|-----|---------|-------|--------|--|------------|---------------|--------|------------|
| AGRALE | 4500 | | 01/01/1994 | 31/12/1997 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | 5/8 x 18 UNF DIR. | Ø30 | TE.2410 | N 710 | LM21 | 706415712 | 8708.99.90 | 7892504044368 | 0,960 | |
| | 5000 | | | 31/12/1998 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5010 | | 01/01/1993 | 31/12/2000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7000 | | | 01/01/2005 | | | | | | | | | | | | | | | 31/12/2006 |
| | 9200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MA | 5.5 | 01/01/1994 | 31/12/1996 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Barra Lateral | 813 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BDE2266 | N 702 | - | 6006.007.016.000 T06.415.701.B | 8708.94.82 | 7892504036738 | 5,500 | |
| | MA | 5.5 | 01/01/1994 | 31/12/1996 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | 5/8 x 18 UNF DIR. | Ø30 | TE.2410 | N 710 | LM21 | 706415712 | 8708.99.90 | 7892504044368 | 0,96 | |
| | | 7.0 | 01/01/2000 | 31/12/2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MA 5.5 | T | 01/01/1994 | 31/12/1996 | Dianteiro | | Indefinido | Barra de Ligação | 1449 | Ø36x4 | Ø30 | BLE2265 | N 703 | LM 68 | T06.415.801.B / 6006007017008 | 8708.94.82 | 7892504057931 | 6,29 | |
| | MA 5.5 | T | 01/01/1994 | 31/12/1996 | Dianteiro | Direito | Indefinido | Terminal de Direção | M28 x 1,5 ESQ. | 5/8 x 18 UNF ESQ. | Ø30 | TE.2316 | N 711 | LM13 | T06.415.712 | 8708.99.90 | 7892504037452 | 0,920 | |
| | MA 7.0 | D | 01/01/2000 | 31/12/2006 | Dianteiro | | Indefinido | Barra de Ligação | 1449 | Ø36x4 | Ø30 | BLE2265 | N 703 | LM 68 | T06.415.801.B / 6006007017008 | 8708.94.82 | 7892504057931 | 6,290 | |
| | MA 7.0 | D | 01/01/2000 | 31/12/2006 | Dianteiro | Direito | Indefinido | Terminal de Direção | M28 x 1,5 ESQ. | 5/8 x 18 UNF ESQ. | Ø30 | TE.2316 | N 711 | LM13 | T06.415.712 | 8708.99.90 | 7892504037452 | 0,920 | |
| | MA 7.5 | | 01/01/1996 | 31/12/2000 | Dianteiro | | Indefinido | Barra de Ligação | 1449 | Ø36x4 | Ø30 | BLE2265 | N 703 | LM 68 | T06.415.801.B / 6006007017008 | 8708.94.82 | 7892504057931 | 6,290 | |
| | MA 7.5 | | 01/01/1996 | 31/12/2000 | Dianteiro | Direito | Indefinido | Terminal de Direção | M28 x 1,5 ESQ. | 5/8 x 18 UNF ESQ. | Ø30 | TE.2316 | N 711 | LM13 | T06.415.712 | 8708.99.90 | 7892504037452 | 0,920 | |
| | MA 7.5 | | 01/01/1996 | 31/12/2000 | Dianteiro | Direito | Indefinido | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | 5/8 x 18 UNF DIR. | Ø30 | TE.2410 | N 710 | LM21 | 706415712 | 8708.99.90 | 7892504044368 | 0,96 | |
| | MA 8.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Volare | A5 | 01/01/1998 | 31/12/2006 | Dianteiro | | Indefinido | Barra de Ligação | 1449 | Ø36x4 | Ø30 | BLE2265 | N 703 | LM 68 | T06.415.801.B / 6006007017008 | 8708.94.82 | 7892504057931 | 6,29 | |
| | Volare | A6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Volare | A8 | 01/01/2002 | 31/12/2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Volare | A5 | 01/01/1996 | 31/12/2006 | Dianteiro | Direito | Indefinido | Terminal de Direção | M28 x 1,5 ESQ. | 5/8 x 18 UNF ESQ. | Ø30 | TE.2316 | N 711 | LM13 | T06.415.712 | 8708.99.90 | 7892504037452 | 0,92 | |
| A6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A8 | | 01/01/1996 | 31/12/2010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volare | | A5 | 01/01/1996 | 31/12/2006 | Dianteiro | Direito | Indefinido | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | 5/8 x 18 UNF DIR. | Ø30 | TE.2410 | N 710 | LM21 | 706415712 | 8708.99.90 | 7892504044368 | 0,96 | |
| | A6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W8 | 01/01/2002 | 31/12/2010 | | | Indefinido | | | | | | | | | | | | | |
| FORD | B 1618 | | 01/01/1992 | 31/12/1997 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral Fixa | 853,7 | Ø44 x 9,0 | Ø40 | BDE2262 | N 722 | LM59 | TAR.417.701 | 8708.94.82 | 7892504036691 | 7,500 | |
| | B 1618 | | 01/01/1992 | 31/12/1997 | Dianteiro | Direito | Ônibus | Barra Lateral | 769 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2263 | N 723 | LM60 | TAR.417.701.A | 8708.94.82 | 7892504036707 | 7,000 | |
| | B 1618 | | 01/01/1950 | 31/12/1997 | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2261 | N 237 | LM 165 | T15.415.801.B / T15.415.810.B / 87HU.3280.BA | 8708.94.82 | 7892504057948 | 13,225 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|------------|----------------------|-------|-----------|-----|---------|-------|--------|---|------------|---------------|--------|
| FORD | B 1621 | | 01/01/1998 | 31/12/2001 | Dianteiro | | Indefinido | Barra Lateral Fixa | 853,7 | Ø44 x 9,0 | Ø40 | BDE2262 | N 722 | LM59 | TAR.417.701 | 8708.94.82 | 7892504036691 | 7,500 |
| | B 1621 | | 01/01/1998 | 31/12/2001 | Dianteiro | Direito | Indefinido | Barra Lateral | 769 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2263 | N 723 | LM60 | TAR.417.701.A | 8708.94.82 | 7892504036707 | 7,000 |
| | B 1621 | | 01/01/1998 | 31/12/2001 | Dianteiro | | Indefinido | Barra Estabilizadora | 231 | Ø36x4 | Ø30 | BEE2424 | N 735 | - | 160632 OF 000 | 8708.94.82 | 7892504057740 | 2,420 |
| | Cargo 1113 | | 01/01/1987 | 31/12/1992 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1645 | Ø40x6 | Ø40 | BLE2264 | N 217 | LM 61 | TEG.415.801 / TEG.415.801 / E5HT3280 AA / E5HT3280 CA / E5HT3280 KA | 8708.94.82 | 7892504057955 | 11,91 |
| | Cargo 1114 | | 01/01/1987 | 31/12/1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo 1117 | | 01/01/1970 | 31/12/1992 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo 1215 | | 01/01/1987 | 31/12/2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo 1218 | | 01/01/1987 | 31/12/1993 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo 1415 | | 01/01/1986 | 31/12/2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo 1419 | | 01/01/1988 | 31/12/1993 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2261 | N 237 | LM 165 | T15.415.801.B / T15.415.810.B / 87HU.3280.BA | 8708.94.82 | 7892504057948 | 13,225 |
| | Cargo 1420 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo 1422 | | 01/01/1991 | 31/12/2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo 1519 | | 01/01/1987 | 31/12/2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo 1615 | | | 31/12/1991 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo 1617 | | | 31/12/2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo 1618 | | | 31/12/1989 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo 1621 | | 01/01/1988 | 31/12/1994 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo 1622 | | 01/01/1991 | 31/12/2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo 1623 | | 01/01/1987 | 31/12/2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo 1624 | | 01/01/1988 | 31/12/1994 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo 1630 | | 01/01/1997 | 31/12/2002 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|--------|--|--|---------------|---------------|--------|
| FORD | Cargo 1722 | | 01/01/1997 | 31/12/2010 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2261 | N 237 | LM 165 | T15.415.801.B / T15.415.810.B / 87HU.3280.BA | 8708.94.82 | 7892504057948 | 13,225 |
| | Cargo 1832 | E | 01/01/2006 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| | Cargo 1832 | E | 01/01/2006 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,730 |
| | Cargo 1832 | E | 01/01/2006 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,730 |
| | Cargo 2218 | | 01/01/1988 | 31/12/1991 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2261 | N 237 | LM 165 | T15.415.801.B / T15.415.810.B / 87HU.3280.BA | 8708.94.82 | 7892504057948 | 13,225 |
| | Cargo 2321 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo 2323 | | 01/01/1950 | 31/12/2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo 2334 | | 01/11/1987 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo 2422 | | 01/01/1989 | 31/12/2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo 2425 | | 01/01/1996 | 31/12/2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo 2428 | E | 01/01/2006 | 31/12/2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo 2428 | E | 01/01/2006 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,730 |
| | Cargo 2428 | E | 01/01/2006 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,730 |
| | Cargo 2622 | | 01/01/2002 | 31/12/2010 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2261 | N 237 | LM 165 | T15.415.801.B / T15.415.810.B / 87HU.3280.BA | 8708.94.82 | 7892504057948 | 13,225 |
| | Cargo 2626 | | 01/01/2002 | 31/12/2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cargo 2628 | E | 01/01/2006 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| | Cargo 2628 | E | 01/01/2006 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,730 |
| | Cargo 2628 | E | 01/01/2006 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,730 |
| Cargo 2630 | | 01/01/1998 | 31/12/2003 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2261 | N 237 | LM 165 | T15.415.801.B / T15.415.810.B / 87HU.3280.BA | 8708.94.82 | 7892504057948 | 13,225 | |
| Cargo 2631 | | 01/01/2002 | 31/12/2006 | | | | | | | | | | | | | | | |

FORD

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|-----------|--|----------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----|---------|--------|------------------|--|------------|---------------|--------|--|
| Cargo 3530 | | 01/01/1991 | 31/12/2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo 4030 | | 01/01/1995 | 31/12/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2261 | N 237 | LM 165 | T15.415.801.B / T15.415.810.B / 87HU.3280.BA | 8708.94.82 | 7892504057948 | 13,225 | |
| Cargo 4031 | | 01/01/2001 | 31/12/2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo 6332 | E | 01/01/2008 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 | |
| Cargo 6332 | E | 01/01/2008 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,730 | |
| Cargo 6332 | E | 01/01/2008 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,730 | |
| Cargo 712 | | 01/05/2007 | 31/12/2010 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 833 | Ø42x6,7 | Ø30 | BLE2414 | N 2102 | - | 1C45.3304.AB | 8708.94.82 | 7892504057757 | 6,450 | |
| Cargo 712 | | 01/05/2007 | 31/12/2010 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1646 | Ø42x6,7 | Ø30 | BLE4638 | N 2103 | - | 1C453280AA | 8708.94.82 | 7892504057986 | 12,040 | |
| Cargo 712 | | 01/05/2007 | 31/12/2010 | Dianteiro | | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | 5/8 x 18 UNF DIR. | Ø30 | TE.4255 | N 2015 | - | BF6X3290AA | 8708.99.90 | 7892504057993 | 1,000 | |
| Cargo 814 | | 01/01/1989 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral Fixa | 815 | Ø42 x 6,7 | Ø30 | BDE2273 | N 2013 | - | 2UH-415-701 / 96HU-3304-AA | 8708.94.82 | 7892504036806 | 6,000 | |
| Cargo 814 | | 01/01/1995 | 31/12/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1450 | Ø42x6,7 | Ø30 | BLE4637 | N 2014 | - | 96HU3280AA / 2UH415801 | 8708.94.82 | 7892504057979 | 10,820 | |
| Cargo 814 | | 01/01/1995 | 31/12/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1646 | Ø42x6,7 | Ø30 | BLE4638 | N 2103 | - | 1C453280AA | 8708.94.82 | 7892504057986 | 12,040 | |
| Cargo 814 | | 01/01/1995 | 31/12/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | 5/8 x 18 UNF DIR. | Ø30 | TE.4255 | N 2015 | - | BF6X3290AA | 8708.99.90 | 7892504057993 | 1,000 | |
| Cargo 815 | | 01/01/2001 | 31/12/2010 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 833 | Ø42x6,7 | Ø30 | BLE2414 | N 2102 | - | 1C45.3304.AB | 8708.94.82 | 7892504057757 | 6,450 | |
| Cargo 815 | | 01/01/2001 | 31/12/2010 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1450 | Ø42x6,7 | Ø30 | BLE4637 | N 2014 | - | 96HU3280AA / 2UH415801 | 8708.94.82 | 7892504057979 | 10,820 | |
| Cargo 815 | | 01/01/2001 | 31/12/2010 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1646 | Ø42x6,7 | Ø30 | BLE4638 | N 2103 | - | 1C453280AA | 8708.94.82 | 7892504057986 | 12,040 | |
| Cargo 815 | | 01/01/2001 | 31/12/2010 | Dianteiro | | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | 5/8 x 18 UNF DIR. | Ø30 | TE.4255 | N 2015 | - | BF6X3290AA | 8708.99.90 | 7892504057993 | 1 | |
| Cargo 915 | | 01/09/2002 | 31/12/2010 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 833 | Ø42x6,7 | Ø30 | BLE2414 | N 2102 | - | 1C45.3304.AB | 8708.94.82 | 7892504057757 | 6,450 | |
| Cargo 915 | | 01/09/2002 | 31/12/2010 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1646 | Ø42x6,7 | Ø30 | BLE4638 | N 2103 | - | 1C453280AA | 8708.94.82 | 7892504057986 | 12,040 | |
| Cargo 915 | | 01/09/2002 | 31/12/2010 | Dianteiro | | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | 5/8 x 18 UNF DIR. | Ø30 | TE.4255 | N 2015 | - | BF6X3290AA | 8708.99.90 | 7892504057993 | 1,000 | |
| F 13000 | | 01/01/1980 | 31/12/1992 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação Fixa | 388 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2260 | N 233 | 33325 01 (LM198) | 86TU-3304-HÁ | 8708.94.82 | 7892504036677 | 4,500 | |
| F 14000 | | 01/01/1987 | 31/12/1992 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação Fixa | 388 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2260 | N 233 | 33325 01 (LM198) | 86TU-3304-HÁ | 8708.94.82 | 7892504036677 | 4,500 | |
| F 19000 | | 01/01/1981 | 31/12/1992 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação Fixa | 388 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2260 | N 233 | 33325 01 (LM198) | 86TU-3304-HÁ | 8708.94.82 | 7892504036677 | 4,500 | |
| F 21000 | | 01/01/1981 | 31/12/1983 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação Fixa | 388 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2260 | N 233 | 33325 01 (LM198) | 86TU-3304-HÁ | 8708.94.82 | 7892504036677 | 4,500 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------|------------|------------|-----------|------------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----|---------|--------|--|---|---------------|---------------|--------|
| FORD | F 22000 | | 01/01/1982 | 31/12/1992 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação Fixa | 388 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2260 | N 233 | 33325 01 (LM198) | 86TU-3304-HÁ | 8708.94.82 | 7892504036677 | 4,500 |
| GM | 16220 | | 01/01/1997 | 31/12/2002 | Dianteiro | | Indefinido | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2261 | N 237 | LM 165 | T15.415.801.B / T15.415.810.B / 87HU.3280.BA | 8708.94.82 | 7892504057948 | 13,225 |
| IVECOFIAT | Eurocargo | 150. | | | | | | | | | | | | | 503347122 / 483.38.29 / 713.89.67 / 120.08.24.052.00 | 8708.99.90 | 7892504057771 | 1,82 |
| | Eurocargo | 18/160 | | | | | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.4246 | - | - | | | | |
| | Eurocargo | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eurocargo | 150. | | | | | | | | | | | | | 503347121 / 483.38.30 / 713.89.66 / 120.08.24.051.00 | 8708.99.90 | 7892504057788 | 1,82 |
| | Eurocargo | 18/160 | | | | | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.4247 | - | - | | | | |
| | Eurocargo | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eurotech | 450. | | | | | | | | | | | | | 503347122 / 483.38.29 / 713.89.67 / 120.08.24.052.00 | 8708.99.90 | 7892504057771 | 1,82 |
| | Eurotech | 35T | | | | | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.4246 | - | - | | | | |
| | Eurotech | 450. | | | | | | | | | | | | | 503347121 / 483.38.30 / 713.89.66 / 120.08.24.051.00 | 8708.99.90 | 7892504057788 | 1,82 |
| | Eurotech | 35T | | | | | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.4247 | - | - | | | | |
| | Eurotrakker | 450. | | | | | | | | | | | | | 503347194 | 8708.94.82 | 7892504057719 | 8 |
| | Eurotrakker | 35 T | | | | | Caminhão | Barra de Direção Longitudinal | 851 | Ø42x6,7 | Ø40 | BDE2421 | - | - | | | | |
| | Eurotrakker | 450. | | | | | | | | | | | | | 503347197 | 8708.94.82 | 7892504057726 | 9,89 |
| | Eurotrakker | 35 T | | | | | Caminhão | Barra de Direção | 938 | Ø52x7 | Ø40 | BDE2422 | - | - | | | | |
| Eurotrakker | 450. | | | | | | | | | | | | | 503347122 / 483.38.29 / 713.89.67 / 120.08.24.052.00 | 8708.99.90 | 7892504057771 | 1,82 | |
| Eurotrakker | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eurotrakker | 450. | | | | | | | | | | | | | 503347121 / 483.38.30 / 713.89.66 / 120.08.24.051.00 | 8708.99.90 | 7892504057788 | 1,82 | |
| Eurotrakker | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MB | 90 | LDK | | | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 1240 | Ø56 x 10,0 | Ø40 | BDE2411 | N 5197 | 34900 01 | 384.460.0605 | 8708.94.82 | 7892504044320 | 16,800 |
| | 90 | LDK | 01/01/1950 | 31/12/2005 | Dianteiro | Direito/Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2303 | N 5132 | 33333 01 (LM195) | 350.330.7335 | 8708.99.90 | 7892504037322 | 1,805 |
| | 90 | LDK | | | Dianteiro | Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M32 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2412 | N 5198 | - | 14.607.428 | 8708.99.90 | 7892504044344 | 1,900 |
| | 709 | 2P | | | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1594 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE2407 | N 5026 | - | 688.330.0103 / 670.330.0303 / 670.330.0203 / 670.330.0003 | 8708.94.82 | 7892504044306 | 6,490 |
| | 709 | | 01/01/1987 | 31/12/1998 | Dianteiro | | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | M18 x 1,5 DIR. | Ø30 | TE.2300 | N 5038 | - | 6884607048 | 8708.99.90 | 7892504037292 | 0,860 |
| | 710 | | 01/01/1991 | 31/12/2006 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1594 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE2407 | N 5026 | - | 688.330.0103 / 670.330.0303 / 670.330.0203 / 670.330.0003 | 8708.94.82 | 7892504044306 | 6,490 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------------|------------|------------|-----------|----------|------------------|---------------------|----------------|----------------|---------|---------|----------|--|--|---------------|---------------|-------|
| MB | 710 | | 01/01/1991 | 31/12/2010 | Dianteiro | | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | M18 x 1,5 DIR. | Ø30 | TE.2300 | N 5038 | - | 6884607048 | 8708.99.90 | 7892504037292 | 0,860 |
| | 712 | | 01/01/1998 | 31/12/2006 | Dianteiro | Caminhão | Barra de Ligação | 1594 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE2407 | N 5026 | - | 688.330.0103 / 670.330.0303 670.330.0203 / 670.330.0003 | 8708.94.82 | 7892504044306 | 6,49 | |
| | 809 | | 01/01/1994 | 31/12/2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 812 | | 01/01/1987 | 31/12/2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 912 | | 01/01/1987 | 31/12/2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 912 | | 01/01/1987 | 31/12/2006 | Dianteiro | | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | M18 x 1,5 DIR. | Ø30 | TE.2300 | N 5038 | - | 6884607048 | 8708.99.90 | 7892504037292 | 0,860 |
| | 913 | | 01/01/1950 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1594 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE2407 | N 5026 | - | 688.330.0103 / 670.330.0303 670.330.0203 / 670.330.0003 | 8708.94.82 | 7892504044306 | 6,490 |
| | 913 | | 01/01/1950 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | M18 x 1,5 DIR. | Ø30 | TE.2300 | N 5038 | - | 6884607048 | 8708.99.90 | 7892504037292 | 0,860 |
| | 914 | | 01/01/1994 | 31/12/2006 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1594 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE2407 | N 5026 | - | 688.330.0103 / 670.330.0303 670.330.0203 / 670.330.0003 | 8708.94.82 | 7892504044306 | 6,490 |
| | 914 | | 01/01/1994 | 31/01/2005 | Dianteiro | | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | M18 x 1,5 DIR. | Ø30 | TE.2300 | N 5038 | - | 6884607048 | 8708.99.90 | 7892504037292 | 0,860 |
| | 1113 | | 01/12/1970 | 31/12/1986 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral Fixa | | | | BDE2236 | | | | | | |
| | 1113 | | 01/12/1970 | 31/12/1995 | | | Caminhão | Barra Lateral | 811 | Ø36x4 | Ø30 | BLE2240 | N 522 | - | A 688.460.09.05 / 98.344.460.17.05 / 344.460.83.05 | 8708.94.82 | 7892504057900 | 4,670 |
| | 1114 | | 01/01/1987 | 31/12/1989 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral Fixa | | | | BDE2236 | | | | | | |
| | 1114 | | 01/01/1987 | 31/12/1997 | | | Caminhão | Barra Lateral | 811 | Ø36x4 | Ø30 | BLE2240 | N 522 | - | A 688.460.09.05 / 98.344.460.17.05 / 344.460.83.05 | 8708.94.82 | 7892504057900 | 4,670 |
| | 1114 | LOC | 01/01/1987 | 31/12/1997 | | | Caminhão | Barra Lateral | 811 | Ø36x4 | Ø30 | BLE2240 | N 522 | - | A 688.460.09.05 / 98.344.460.17.05 / 344.460.83.05 | 8708.94.82 | 7892504057900 | 4,670 |
| | 1114 | | 01/01/1987 | 31/12/1989 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1594 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE2407 | N 5026 | - | 688.330.0103 / 670.330.0303 670.330.0203 / 670.330.0003 | 8708.94.82 | 7892504044306 | 6,490 |
| | 1114 | | 01/01/1987 | 31/12/1997 | Dianteiro | | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | M18 x 1,5 DIR. | Ø30 | TE.2300 | N 5038 | - | 6884607048 | 8708.99.90 | 7892504037292 | 0,860 |
| | 1214 | | 01/01/1986 | 31/12/2000 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Barra Lateral | 977 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2242 | N 5124 | 35260 01 | A693.460.7105 | 8708.94.82 | 7892504036486 | 7,845 |
| | 1214 | | 01/01/1989 | 31/12/1998 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| 1214 | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1215 | | 01/01/1999 | 31/12/2004 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Barra Lateral | 977 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2242 | N 5124 | 35260 01 | A693.460.7105 | 8708.94.82 | 7892504036486 | 7,845 | |

MB

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|-----------|------------------|----------|-----------------------|----------------|----------------|-----|---------|--------|------------------|---|------------|---------------|--------|
| 1218 | | 01/01/1989 | | Dianteiro | Direito | Caminhão | Barra Lateral | 977 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2242 | N 5124 | 35260 01 | A693.460.7105 | 8708.94.82 | 7892504036486 | 7,845 |
| 1218 | | 01/01/1989 | 31/12/2005 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| 1218 | K | 01/01/1991 | 31/12/1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1218 | C | 01/01/2000 | 31/12/2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1218 | | 01/01/2001 | 31/12/2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1318 | | 01/01/1987 | | Dianteiro | Direito | Caminhão | Barra Lateral | 977 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2242 | N 5124 | 35260 01 | A693.460.7105 | 8708.94.82 | 7892504036486 | 7,845 |
| 1414 | | 01/01/1989 | 31/12/1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1414 | K | 01/01/1990 | 31/12/1994 | Dianteiro | Direito/Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| 1414 | C | 01/01/1989 | 31/12/1996 | | Direito | | | | | | | | | | | | |
| 1418 | | 01/01/1991 | 31/12/2002 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Barra Lateral | 977 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2242 | N 5124 | 35260 01 | A693.460.7105 | 8708.94.82 | 7892504036486 | 7,845 |
| 1418 | C | 01/01/1989 | 31/12/2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1418 | K | 01/01/1989 | 31/12/2005 | Dianteiro | Direito/Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| 1418 | | 01/01/1989 | 31/12/2005 | | Direito | | | | | | | | | | | | |
| 1418 | C | 01/01/1989 | 31/12/2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1418 | | 01/01/1989 | 31/12/2001 | Dianteiro | Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M32 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2412 | N 5198 | - | 14.607.428 | 8708.99.90 | 7892504044344 | 1,900 |
| 1418 | | 01/01/2001 | 31/12/2005 | | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.4252 | N 5210 | - | A 001.460.73.48 | 8708.99.90 | 7892504057832 | 1,730 |
| 1420 | | 01/01/2002 | 31/12/2005 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Barra Lateral | 977 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2242 | N 5124 | 35260 01 | A693.460.7105 | 8708.94.82 | 7892504036486 | 7,845 |
| 1420 | | 01/01/1996 | 31/12/2005 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| 1620 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | | 01/01/2001 | 31/12/2006 | | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.4252 | N 5210 | - | A 001.460.73.48 | 8708.99.90 | 7892504057832 | 1,73 |
| 1620 | E | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.4252 | N 5210 | - | A 001.460.73.48 | 8708.99.90 | 7892504057832 | 1,730 |
| 1621 | | 01/01/1996 | 31/12/2006 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Barra Estabilizadora | 410 | Ø36 x 4,0 | Ø35 | BEE2419 | N 5102 | - | A382.323.0316 | 8708.94.82 | 7892504046157 | 3,360 |
| 1621 | | 01/01/1996 | 31/12/2006 | Dianteiro | Esquerdo | Caminhão | Barra Estabilizadora | 410 | Ø36 x 4,0 | Ø35 | BEE2420 | N 5103 | - | A382.323.0216 | 8708.94.82 | 7892504046195 | 3,360 |
| 1622 | | 01/01/2001 | 31/12/2006 | | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.4252 | N 5210 | - | A 001.460.73.48 | 8708.99.90 | 7892504057832 | 1,730 |
| 1623 | | | | Traseiro | Direito/Esquerdo | Caminhão | Barra de Ligação Fixa | 1160 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2239 | N 521 | - | 344.460.7005 / 98.344.460.0405 / 344.460.7405 | 8708.94.82 | 7892504036448 | 8,500 |
| 1623 | | | | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 1240 | Ø56 x 10,0 | Ø40 | BDE2411 | N 5197 | 34900 01 | 384.460.0605 | 8708.94.82 | 7892504044320 | 16,800 |

MB

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|-----------|------------------|----------|-----------------------|----------------|----------------|-----|---------|--------|------------------|---|------------|---------------|--------|
| 1623 | | | | Dianteiro | Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M32 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2412 | N 5198 | - | 14.607.428 | 8708.99.90 | 7892504044344 | 1,900 |
| 1625 | | | | Traseiro | Direito/Esquerdo | Caminhão | Barra de Ligação Fixa | 1160 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2239 | N 521 | - | 344.460.7005 / 98.344.460.0405 / 344.460.7405 | 8708.94.82 | 7892504036448 | 8,500 |
| 1625 | | | | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 1240 | Ø56 x 10,0 | Ø40 | BDE2411 | N 5197 | 34900 01 | 384.460.0605 | 8708.94.82 | 7892504044320 | 16,800 |
| 1625 | | | | Dianteiro | Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M32 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2412 | N 5198 | - | 14.607.428 | 8708.99.90 | 7892504044344 | 1,900 |
| 1628 | | | | Traseiro | Direito/Esquerdo | Caminhão | Barra de Ligação Fixa | 1160 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2239 | N 521 | - | 344.460.7005 / 98.344.460.0405 / 344.460.7405 | 8708.94.82 | 7892504036448 | 8,500 |
| 1628 | | | | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 1240 | Ø56 x 10,0 | Ø40 | BDE2411 | N 5197 | 34900 01 | 384.460.0605 | 8708.94.82 | 7892504044320 | 16,800 |
| 1628 | | | | Dianteiro | Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M32 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2412 | N 5198 | - | 14.607.428 | 8708.99.90 | 7892504044344 | 1,900 |
| 1630 | | | | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 1240 | Ø56 x 10,0 | Ø40 | BDE2411 | N 5197 | 34900 01 | 384.460.0605 | 8708.94.82 | 7892504044320 | 16,800 |
| 1630 | | | | Dianteiro | Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M32 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2412 | N 5198 | - | 14.607.428 | 8708.99.90 | 7892504044344 | 1,900 |
| 1635 | | | | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 1240 | Ø56 x 10,0 | Ø40 | BDE2411 | N 5197 | 34900 01 | 384.460.0605 | 8708.94.82 | 7892504044320 | 16,800 |
| 1635 | | 01/01/1996 | 31/12/2003 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Barra Estabilizadora | 410 | Ø36 x 4,0 | Ø35 | BEE2419 | N 5102 | - | A382.323.0316 | 8708.94.82 | 7892504046157 | 3,360 |
| 1635 | | 01/01/1996 | 31/12/2003 | Dianteiro | Esquerdo | Caminhão | Barra Estabilizadora | 410 | Ø36 x 4,0 | Ø35 | BEE2420 | N 5103 | - | A382.323.0216 | 8708.94.82 | 7892504046195 | 3,360 |
| 1635 | | | | Dianteiro | Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M32 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2412 | N 5198 | - | 14.607.428 | 8708.99.90 | 7892504044344 | 1,900 |
| 1636 | | | | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 1240 | Ø56 x 10,0 | Ø40 | BDE2411 | N 5197 | 34900 01 | 384.460.0605 | 8708.94.82 | 7892504044320 | 16,800 |
| 1636 | | | | Dianteiro | Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M32 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2412 | N 5198 | - | 14.607.428 | 8708.99.90 | 7892504044344 | 1,900 |
| 1714 | | 01/01/1991 | 31/12/1996 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Barra Lateral | 977 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2242 | N 5124 | 35260 01 | A693.460.7105 | 8708.94.82 | 7892504036486 | 7,845 |
| 1714 | | 01/01/1991 | 31/12/2005 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| 1714 | K | 01/01/1991 | 31/12/1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1714 | C | 01/01/1991 | 31/12/2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1715 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1718 | | 01/01/1991 | | Dianteiro | Direito | Caminhão | Barra Lateral | 977 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2242 | N 5124 | 35260 01 | A693.460.7105 | 8708.94.82 | 7892504036486 | 7,845 |
| 1718 | | 01/01/1991 | 31/12/2005 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| 1718 | K | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1718 | C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1720 | | 01/01/1996 | 31/12/2008 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Barra Lateral | 977 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2242 | N 5124 | 35260 01 | A693.460.7105 | 8708.94.82 | 7892504036486 | 7,845 |
| 1720 | | 01/01/1996 | 31/12/2005 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| 1721 | | 01/01/1991 | 31/12/1998 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 1240 | Ø56 x 10,0 | Ø40 | BDE2411 | N 5197 | 34900 01 | 384.460.0605 | 8708.94.82 | 7892504044320 | 16,8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------------|------------|------------|-----------|----------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------|---------|----------|---|---|---------------|---------------|--------|
| MB | 1721 | S | 01/01/1991 | 31/12/1998 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 1240 | Ø56 x 10,0 | Ø40 | BDE2411 | N 5197 | 34900 01 | 384.460.0605 | 8708.94.82 | 7892504044320 | 16,8 |
| | 1721 | | | | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| | 1721 | S | 01/01/1991 | 31/12/1998 | Dianteiro | Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M32 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2412 | N 5198 | - | 14.607.428 | 8708.99.90 | 7892504044344 | 1,9 |
| | 1721 | S | 01/01/1991 | 31/12/1998 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 1240 | Ø56 x 10,0 | Ø40 | BDE2411 | N 5197 | 34900 01 | 384.460.0605 | 8708.94.82 | 7892504044320 | 16,800 |
| | 1722 | | | | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| | 1722 | | | | Dianteiro | Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M32 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2412 | N 5198 | - | 14.607.428 | 8708.99.90 | 7892504044344 | 1,900 |
| | 1723 | | 01/01/1999 | 31/12/2002 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Barra Lateral | 977 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2242 | N 5124 | 35260 01 | A693.460.7105 | 8708.94.82 | 7892504036486 | 7,845 |
| | 1723 | | 01/01/1999 | 31/12/2007 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| | 1728 | | 01/01/2003 | 31/12/2006 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Barra Lateral | 977 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2242 | N 5124 | 35260 01 | A693.460.7105 | 8708.94.82 | 7892504036486 | 7,845 |
| | 1728 | | 01/01/1997 | 31/12/2005 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| | 1924 | LS | 01/01/1976 | 31/12/1984 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1620 | Ø50x6 | Ø40 | BLE2235 | N 565 | 35258 01 | 364.460.7305 / 364.460.7105 / 350.330.7103 / 350.330.7203 | 8708.94.82 | 7892504057924 | 14,33 |
| | 1929 | LS | 01/01/1983 | 31/12/1987 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1929 | L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1932 | LS | 01/01/1985 | 31/12/1989 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1933 | LS | 01/01/1987 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1934 | LS | 01/01/1988 | 31/12/1991 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1935 | L | 01/01/1989 | 31/12/1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1935 | LS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1938 | LS | 01/01/1998 | 31/12/2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1938 | L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1938 | | 01/01/1998 | 31/12/2007 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2424 | N 5174 | - | A001.460.5448 | 8708.99.90 | 7892504046089 | 1,680 | |
| 1938 | | 01/01/1998 | 31/12/2006 | Dianteiro | Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2425 | N 5208 | - | A002.330.0735 | 8708.99.90 | 7892504046096 | 1,680 | |
| 1941 | L | 01/01/1989 | 31/12/1998 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1620 | Ø50x6 | Ø40 | BLE2235 | N 565 | 35258 01 | 364.460.7305 / 364.460.7105 / 350.330.7103 / 350.330.7203 | 8708.94.82 | 7892504057924 | 14,33 | |
| 1941 | LS | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------------------|---------------------|----------------|----------------|---------|---------|--------|--|--|---------------|---------------|--------|
| MB | 1941 | | 01/01/1989 | 31/12/1998 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2424 | N 5174 | - | A001.460.5448 | 8708.99.90 | 7892504046089 | 1,680 |
| | 1941 | | 01/01/1989 | 31/12/1998 | Dianteiro | Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2425 | N 5208 | - | A002.330.0735 | 8708.99.90 | 7892504046096 | 1,680 |
| | 1944 | S | 01/01/2002 | 31/12/2006 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1620 | Ø50x6 | Ø40 | BLE2235 | N 565 | 35258 01 | 364.460.7305 / 364.460.7105 / 350.330.7103 / 350.330.7203 | 8708.94.82 | 7892504057924 | 14,330 |
| | 1944 | | 01/01/2002 | 31/12/2006 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2424 | N 5174 | - | A001.460.5448 | 8708.99.90 | 7892504046089 | 1,680 |
| | 1944 | S | 01/01/2002 | 31/12/2006 | Dianteiro | Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2425 | N 5208 | - | A002.330.0735 | 8708.99.90 | 7892504046096 | 1,680 |
| | 1945 | L | 01/01/2002 | 31/12/2006 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1620 | Ø50x6 | Ø40 | BLE2235 | N 565 | 35258 01 | 364.460.7305 / 364.460.7105 / 350.330.7103 / 350.330.7203 | 8708.94.82 | 7892504057924 | 14,330 |
| | 1945 | | 01/01/2002 | 31/12/2006 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1620 | Ø50x6 | Ø40 | BLE2235 | N 565 | 35258 01 | 364.460.7305 / 364.460.7105 / 350.330.7103 / 350.330.7203 | 8708.94.82 | 7892504057924 | 14,330 |
| | 1945 | | 01/01/2002 | 31/12/2006 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2424 | N 5174 | - | A001.460.5448 | 8708.99.90 | 7892504046089 | 1,680 |
| | 1945 | | 01/01/2002 | 31/12/2006 | Dianteiro | Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2425 | N 5208 | - | A002.330.0735 | 8708.99.90 | 7892504046096 | 1,680 |
| | 2428 | | 01/01/2001 | 31/12/2006 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Barra Lateral | 977 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2242 | N 5124 | 35260 01 | A693.460.7105 | 8708.94.82 | 7892504036486 | 7,845 |
| | 2629 | LS | 01/01/1990 | 31/12/1998 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1620 | Ø50x6 | Ø40 | BLE2235 | N 565 | 35258 01 | 364.460.7305 / 364.460.7105 / 350.330.7103 / 350.330.7203 | 8708.94.82 | 7892504057924 | 14,33 |
| | 2635 | LS | 01/01/1994 | 31/12/1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2635 | L | 01/01/1994 | 31/12/1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2635 | | 01/01/1994 | 31/12/1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2635 | | 01/01/1994 | 31/12/1999 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 739 | Ø40x6 | Ø40 | BLE2413 | N 5111 | - | 388.460.83.05 | 8708.94.82 | 7892504057733 | 6,700 |
| | 2638 | | 01/01/1992 | 31/12/2006 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1620 | Ø50x6 | Ø40 | BLE2235 | N 565 | 35258 01 | 364.460.7305 / 364.460.7105 / 350.330.7103 / | 8708.94.82 | 7892504057924 | 14,33 |
| | 2638 | LS | 01/01/1992 | 31/12/2006 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 739 | Ø40x6 | Ø40 | BLE2413 | N 5111 | - | 388.460.83.05 | 8708.94.82 | 7892504057733 | 6,7 |
| | 2638 | | 01/01/1992 | 31/12/2006 | Dianteiro | | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| | HPN | 1935 | 01/01/1989 | 31/12/1999 | Dianteiro | Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2302 | N 5055 | 33332 01 (LM197) | 350.330.7235 | 8708.99.90 | 7892504037315 | 1,745 |
| | | 1929 | 01/01/1983 | 31/12/1987 | | | | | | | | | | | | | | |
| L 1111 | | | | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1648 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE1231 | N 513 | - | 358.330.0003 / 344.330.7103 344.330.7003 / 327.330.0403 | 8708.94.82 | 7892504010639 | 8,5 | |
| L 1113 | 2P / 3 EIXOS | 01/01/1970 | 31/12/1987 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L 1114 | 2P | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MB

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|-----------|---------|----------|---------------------|----------------|----------------|-----|---------|--------|---------------------|--|------------|---------------|-------|
| L 1114 | | 01/01/1987 | 31/12/1997 | Dianteiro | | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | M18 x 1,5 DIR. | Ø30 | TE.2300 | N 5038 | - | 6884607048 | 8708.99.90 | 7892504037292 | 0,860 |
| L 1116 | | | | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1648 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE1231 | N 513 | - | 358.330.0003 / 344.330.7103 344.330.7003 / 327.330.0403 | 8708.94.82 | 7892504010639 | 8,500 |
| L 1620 | | | | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| L 1929 | | 01/01/1983 | 31/12/1987 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Central | 935 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE1822 | N 5031 | 33330 01 (LM204) | 388.460.7305/388.460.7 605/388.460.7805 | 8708.94.82 | 7892504015696 | 6,500 |
| L 1929 | | 01/01/1983 | 31/12/1989 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| L 1935 | | 01/01/1990 | 31/12/1998 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Central | 935 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE1822 | N 5031 | 33330 01 (LM204) | 388.460.7305/388.460.7 605/388.460.7805 | 8708.94.82 | 7892504015696 | 6,500 |
| L 1935 | | 01/01/1990 | 31/12/1998 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| L 1938 | | 01/01/1990 | 31/12/1998 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Central | 935 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE1822 | N 5031 | 33330 01 (LM204) | 388.460.7305/388.460.7 605/388.460.7805 | 8708.94.82 | 7892504015696 | 6,500 |
| L 1938 | | 01/01/1990 | 31/12/1998 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| L 1941 | | 01/01/1950 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Central | 935 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE1822 | N 5031 | 33330 01 (LM204) | 388.460.7305/388.460.7 605/388.460.7805 | 8708.94.82 | 7892504015696 | 6,500 |
| L 1941 | | | | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| L 1945 | | 01/01/2002 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Central | 935 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE1822 | N 5031 | 33330 01 (LM204) | 388.460.7305/388.460.7 605/388.460.7805 | 8708.94.82 | 7892504015696 | 6,500 |
| L 1945 | | 01/01/2002 | 31/12/2005 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| L 2635 | | 01/01/1994 | 31/12/1999 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Central | 545 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE1822 | N 5011 | - | 344.460.9305/344.460.9 505 | 8708.94.82 | 7892504036400 | 6,000 |
| L 2635 | | 01/01/1994 | 31/12/1999 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| L 913 | | 01/01/1950 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | M18 x 1,5 DIR. | Ø30 | TE.2300 | N 5038 | - | 6884607048 | 8708.99.90 | 7892504037292 | 0,860 |
| L 914 | | 01/01/1994 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1648 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE1231 | N 513 | - | 358.330.0003 / 344.330.7103 344.330.7003 / 327.330.0403 | 8708.94.82 | 7892504010639 | 8,5 |
| LK 1111 | | 01/01/1969 | 31/12/1995 | | | | | | | | | | | | | | |

MB

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|-----------|--------|------------|---------------------|----------------|----------------|-----|---------|--------|---------------------|--|------------|---------------|-------|
| LK 321 | | 01/01/1950 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1648 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE1231 | N 513 | - | 358.330.0003 / 344.330.7103 344.330.7003 / 327.330.0403 | 8708.94.82 | 7892504010639 | 8,5 |
| LO 1114 | | | | | Ônibus | | | | | | | | | | | | |
| LO 610 | | 01/01/1999 | 31/12/2007 | Dianteiro | | Indefinido | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | M18 x 1,5 DIR. | Ø30 | TE.2300 | N 5038 | - | 6884607048 | 8708.99.90 | 7892504037292 | 0,86 |
| LO 712 | | 01/01/2003 | 31/12/2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| LO 809 | | 01/01/1994 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Ligação | 1594 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE2407 | N 5026 | - | 688.330.0103 / 670.330.0303 670.330.0203 / 670.330.0003 | 8708.94.82 | 7892504044306 | 6,490 |
| LO 809 | | 01/01/1994 | 31/01/2005 | Dianteiro | | Ônibus | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | M18 x 1,5 DIR. | Ø30 | TE.2300 | N 5038 | - | 6884607048 | 8708.99.90 | 7892504037292 | 0,860 |
| LO 812 | | | | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Ligação | 1594 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE2407 | N 5026 | - | 688.330.0103 / 670.330.0303 670.330.0203 / 670.330.0003 | 8708.94.82 | 7892504044306 | 6,490 |
| LO 812 | | 01/01/1988 | 31/12/2007 | Dianteiro | | Ônibus | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | M18 x 1,5 DIR. | Ø30 | TE.2300 | N 5038 | - | 6884607048 | 8708.99.90 | 7892504037292 | 0,860 |
| LO 914 | | 01/01/1999 | 31/12/2009 | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Ligação | 1594 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE2407 | N 5026 | - | 688.330.0103 / 670.330.0303 670.330.0203 / | 8708.94.82 | 7892504044306 | 6,49 |
| LO 915 | | 01/01/2004 | 31/12/2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| LP 1113 | | 01/01/1969 | 31/12/1995 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1648 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE1231 | N 513 | - | 358.330.0003 / 344.330.7103 344.330.7003 / 327.330.0403 | 8708.94.82 | 7892504010639 | 8,5 |
| LP 321 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LPK 321 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LPO 1113 | | 01/01/1969 | 31/12/1995 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral Fixa | | | | BDE2236 | | | | | | |
| LPO 1113 | | 01/01/1969 | 31/12/1995 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1648 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE1231 | N 513 | - | 358.330.0003 / 344.330.7103 344.330.7003 / 327.330.0403 | 8708.94.82 | 7892504010639 | 8,500 |
| LPO 1113 | | 01/12/1970 | 31/12/1995 | | | Caminhão | Barra Lateral | 811 | Ø36x4 | Ø30 | BLE2240 | N 522 | - | A 688.460.09.05 / 98.344.460.17.05 / 344.460.83.05 | 8708.94.82 | 7892504057900 | 4,670 |
| LPO 1114 | | 01/01/1987 | 31/12/1997 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral Fixa | | | | BDE2236 | | | | | | |
| LPO 344 | | 01/01/1950 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1648 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE1231 | N 513 | - | 358.330.0003 / 344.330.7103 344.330.7003 / 327.330.0403 | 8708.94.82 | 7892504010639 | 8,5 |
| LPS 321 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LS 1111 | | 01/01/1969 | 31/12/1995 | | | | | | | | | | | | | | |
| LS 1113 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LS 1114 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LS 1116 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LS 1929 | | 01/01/1983 | 31/12/1987 | | | | | | | | | | | | | | |
| LS 1935 | | 01/01/1990 | 31/12/1998 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Central | 935 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE1822 | N 5031 | 33330 01 (LM204) | 388.460.7305/388.460.7 605/388.460.7805 | 8708.94.82 | 7892504015696 | 6,500 |

MB

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|------------|------------|-----------|------------------|----------|-----------------------|----------------|----------------|-----|---------|--------|------------------|---|------------|---------------|-------|
| LS 1935 | | | | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| LS 1935 | | 01/01/1989 | 31/12/1999 | | Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2302 | N 5055 | 33332 01 (LM197) | 350.330.7235 | 8708.99.90 | 7892504037315 | 1,745 |
| LS 1938 | | 01/01/1990 | 31/12/1998 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Central | 935 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE1822 | N 5031 | 33330 01 (LM204) | 388.460.7305/388.460.7605/388.460.7805 | 8708.94.82 | 7892504015696 | 6,500 |
| LS 1938 | | | | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| LS 1941 | | 01/01/1950 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Central | 935 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE1822 | N 5031 | 33330 01 (LM204) | 388.460.7305/388.460.7605/388.460.7805 | 8708.94.82 | 7892504015696 | 6,500 |
| LS 1941 | | 01/01/1950 | | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| LS 1945 | | 01/01/2002 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Central | 935 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE1822 | N 5031 | 33330 01 (LM204) | 388.460.7305/388.460.7605/388.460.7805 | 8708.94.82 | 7892504015696 | 6,500 |
| LS 1945 | | 01/01/2002 | 31/12/2005 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| LS 2635 | | 01/01/1994 | 31/12/1999 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Central | 935 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE1822 | N 5031 | 33330 01 (LM204) | 388.460.7305/388.460.7605/388.460.7805 | 8708.94.82 | 7892504015696 | 6,500 |
| LS 2635 | | 01/01/1994 | 31/12/1999 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| LS 2638 | | 01/01/1992 | 31/12/2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| M96 | | 01/01/1996 | 31/12/2006 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Barra Lateral | 977 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2242 | N 5124 | 35260 01 | A693.460.7105 | 8708.94.82 | 7892504036486 | 7,845 |
| M96 | | 01/01/1950 | 31/12/2005 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 |
| O 321 | H | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O 321 | HL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O 321 | HS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O 321 | HST | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O 321 | HLU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O 321 | HLST | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O 326 | | 01/01/1964 | 31/12/1978 | | | | | | | | | | | | | | |
| O 352 | | 01/01/1969 | 31/12/1982 | | | | | | | | | | | | | | |
| O 355 | | 01/01/1973 | 31/12/1978 | | | | | | | | | | | | | | |
| O 362 | | 01/01/1979 | 31/12/1979 | | | | | | | | | | | | | | |
| O 362 | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O 364 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O 365 | | 01/01/1978 | 31/12/1990 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Ligação | 1648 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE1231 | N 513 | - | 358.330.0003 / 344.330.7103 / 344.330.7003 / 327.330.0403 | 8708.94.82 | 7892504010639 | 8,5 |
| | | | | Traseiro | Direito/Esquerdo | Ônibus | Barra de Ligação Fixa | 1160 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2239 | N 521 | - | 344.460.7005 / 98.344.460.0405 / 344.460.7405 | 8708.94.82 | 7892504036448 | 8,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-----|------------|------------|-----------|-----------|---------|-------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| MB | O 370 | | 01/01/1991 | 31/12/1995 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral Regulável | 915 | Ø36 x 4,0 | Ø40 | BLE2322 | N 5010 | 33329 01 (LM202) | 364.460.7305 / 360.460.0105 | 8708.94.82 | 7892504037834 | 8,000 | |
| | O 370 | | 01/01/1991 | 31/12/1995 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral | 1000 | Ø36 x 4,0 | Ø40 | BLE2324 | N 5009 | 33328 01 (LM201) | 364.460.0205 / 364.460.7205 | 8708.94.82 | 7892504037858 | 8,000 | |
| | O 371 | | 01/01/1991 | 31/12/1996 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral Regulável | 915 | Ø36 x 4,0 | Ø40 | BLE2322 | N 5010 | 33329 01 (LM202) | 364.460.7305 / 360.460.0105 | 8708.94.82 | 7892504037834 | 8,000 | |
| | O 371 | | 01/01/1991 | 31/12/1996 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral | 1000 | Ø36 x 4,0 | Ø40 | BLE2324 | N 5009 | 33328 01 (LM201) | 364.460.0205 / 364.460.7205 | 8708.94.82 | 7892504037858 | 8,000 | |
| | O 374 | | 01/01/1991 | 31/12/1995 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral Regulável | 915 | Ø36 x 4,0 | Ø40 | BLE2322 | N 5010 | 33329 01 (LM202) | 364.460.7305 / 360.460.0105 | 8708.94.82 | 7892504037834 | 8,000 | |
| | O 374 | | 01/01/1991 | 31/12/1995 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral | 1000 | Ø36 x 4,0 | Ø40 | BLE2324 | N 5009 | 33328 01 (LM201) | 364.460.0205 / 364.460.7205 | 8708.94.82 | 7892504037858 | 8,000 | |
| | O 400 | | 01/01/1994 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral Regulável | 915 | Ø36 x 4,0 | Ø40 | BLE2322 | N 5010 | 33329 01 (LM202) | 364.460.7305 / 360.460.0105 | 8708.94.82 | 7892504037834 | 8,000 | |
| | O 400 | | 01/01/1994 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral | 1000 | Ø36 x 4,0 | Ø40 | BLE2324 | N 5009 | 33328 01 (LM201) | 364.460.0205 / 364.460.7205 | 8708.94.82 | 7892504037858 | 8,000 | |
| | O 500 | M | | 01/01/2001 | | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Direção | 935 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2418 | N 5213 | 35261 01 | A634.460.0005 | 8708.94.82 | 7892504046119 | 7,7 |
| | | RS | | 01/01/2004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RSD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | U | | 01/01/2001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | | 01/01/2002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | O 500 | R | | 01/01/2002 | | Dianteiro | Direito | Ônibus | Barra Estabilizadora | 375 | Ø36 x 4,0 | Ø35 | BEE2421 | N 5193 | LM147 | A634.323.0516 | 8708.94.82 | 7892504046218 | 3,1 |
| | | M | | 01/01/2001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS | | 01/01/2004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RSD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | U | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RDB | | 01/01/2001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | | | 01/01/2002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RDB | | | 01/01/2001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS | | | 01/01/2004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RSD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O 500 | R | | 01/01/2001 | | Traseiro | Direito | Ônibus | Barra Estabilizadora | 26/10/1900 | Ø36 x 4,0 | Ø35 | BEE2422 | N 5195 | LM149 | A634.326.0616 | 8708.94.82 | 7892504046232 | 02/01/1900 | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RSD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RSD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RDB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O 500 | R | | 01/01/2001 | | Dianteiro | Esquerdo | Ônibus | Barra Estabilizadora | 09/01/1901 | Ø36 x 4,0 | Ø35 | BEE2423 | N 5192 | LM148 | A634.323.0416 | 8708.94.82 | 7892504046256 | 03/01/1900 | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



TRW

NAKATA

ZF



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|---------|---------|--------|--|-----------------|---------------|---------------|------------|
| MB | O 500 | RS | 01/01/2001 | | Dianteiro | Esquerdo | Ônibus | Barra Estabilizadora | 09/01/1901 | Ø36 x 4,0 | Ø35 | BEE2423 | N 5192 | LM148 | A634.323.0416 | 8708.94.82 | 7892504046256 | 03/01/1900 |
| | | RSD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | U | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RDB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | O 500 | R | 01/01/2002 | 31/12/2009 | Dianteiro | Direito | Ônibus | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2424 | N 5174 | - | A001.460.5448 | 8708.99.90 | 7892504046089 | 1,68 |
| | | M | 01/01/2001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS | 01/01/2004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RSD | 01/01/2004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | U | 01/01/2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | 01/01/2002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M | 01/01/2001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS | 01/01/2004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RSD | 01/01/2004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | O 500 | U | 01/01/2001 | 31/12/2010 | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Direção | 852 | Ø56x10 | Ø40 | BDE2420 | N 5211 | - | A 382.460.09.05 | 8708.94.82 | 7892504057672 | 14,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O 500 | 2836 GL | 01/01/2001 | | Dianteiro | Direito | Ônibus | Barra Estabilizadora | 375 | Ø36 x 4,0 | Ø35 | BEE2421 | N 5193 | LM147 | A634.323.0516 | 8708.94.82 | 7892504046218 | 3,1 | |
| | | | Traseiro | Esquerdo | | | | | | | | | | | | | | |
| O 500 | 2836 GL | 01/01/2001 | | Traseiro | Direito | Ônibus | Barra Estabilizadora | 300 | Ø36 x 4,0 | Ø35 | BEE2422 | N 5195 | LM149 | A634.326.0616 | 8708.94.82 | 7892504046232 | 2,950 | |
| O 500 | 2836 GL | 01/01/2001 | | Dianteiro | Esquerdo | Ônibus | Barra Estabilizadora | 375 | Ø36 x 4,0 | Ø35 | BEE2423 | N 5192 | LM148 | A634.323.0416 | 8708.94.82 | 7892504046256 | 3,100 | |
| O 500 | | 01/01/2005 | 31/12/2010 | | | Ônibus | Barra de Ligação | 1603 | Ø40x5,7 | Ø40 | BLE4636 | N 5207 | - | A6343300303 | 8708.94.82 | 7892504057962 | 11,77 | |
| O 500 | | 01/01/2005 | 31/12/2010 | Dianteiro | Esquerdo | Ônibus | Terminal de Direção | M32 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2412 | N 5198 | - | 14.607.428 | 8708.99.90 | 7892504044344 | 1,900 | |
| O 809 | | 01/01/1984 | 31/12/1994 | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Ligação | 1594 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE2407 | N 5026 | - | 688.330.0103 / 670.330.0303 670.330.0203 / 670.330.0003 | 8708.94.82 | 7892504044306 | 6,490 | |
| O 809 | | 01/01/1987 | 31/12/1994 | Dianteiro | | Ônibus | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | M18 x 1,5 DIR. | Ø30 | TE.2300 | N 5038 | - | 6884607048 | 8708.99.90 | 7892504037292 | 0,860 | |
| O 812 | | 01/01/1988 | 31/12/1996 | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Ligação | 1594 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE2407 | N 5026 | - | 688.330.0103 / 670.330.0303 670.330.0203 / 670.330.0003 | 8708.94.82 | 7892504044306 | 6,490 | |
| O 812 | | 01/01/1988 | 31/12/1996 | Dianteiro | | Ônibus | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | M18 x 1,5 DIR. | Ø30 | TE.2300 | N 5038 | - | 6884607048 | 8708.99.90 | 7892504037292 | 0,860 | |

MB

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|-----------|--|--------|---------------------|----------------|----------------|-----|---------|--------|---------------------|--|------------|---------------|-------|
| O 813 | | 01/01/1950 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Ligação | 1594 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE2407 | N 5026 | - | 688.330.0103 / 670.330.0303 670.330.0203 / 670.330.0003 | 8708.94.82 | 7892504044306 | 6,490 |
| O 813 | | 01/01/1950 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Ônibus | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | M18 x 1,5 DIR. | Ø30 | TE.2300 | N 5038 | - | 6884607048 | 8708.99.90 | 7892504037292 | 0,860 |
| O 914 | | 01/01/1994 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Ligação | 1594 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE2407 | N 5026 | - | 688.330.0103 / 670.330.0303 670.330.0203 / 670.330.0003 | 8708.94.82 | 7892504044306 | 6,490 |
| OC 1214 | | | | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Ligação | 1648 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE1231 | N 513 | - | 358.330.0003 / 344.330.7103 344.330.7003 / 327.330.0403 | 8708.94.82 | 7892504010639 | 8,500 |
| OF 1113 | | 01/01/1970 | 31/12/1979 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral Fixa | 650 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BLE2321 | N 556 | 33337 01 (LM206) | 345.460.7405 / 384.460.8505 | 8708.94.82 | 7892504037827 | 6,000 |
| OF 1114 | | 01/01/1970 | 31/12/1979 | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Ligação | 1648 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE1231 | N 513 | - | 358.330.0003 / 344.330.7103 344.330.7003 / 327.330.0403 | 8708.94.82 | 7892504010639 | 8,500 |
| OF 1114 | | 01/01/1970 | 31/12/1979 | | | Ônibus | Barra Lateral | 811 | Ø36x4 | Ø30 | BLE2240 | N 522 | - | A 688.460.09.05 / 98.344.460.17.05 / 344.460.83.05 | 8708.94.82 | 7892504057900 | 4,670 |
| OF 1114 | | 01/01/1970 | 31/12/1979 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral Fixa | 650 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BLE2321 | N 556 | 33337 01 (LM206) | 345.460.7405 / 384.460.8505 | 8708.94.82 | 7892504037827 | 6,000 |
| OF 1115 | | 01/01/1987 | 31/12/1989 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral Fixa | | | | BDE2236 | | | | | | |
| OF 1214 | | 01/01/1970 | 31/12/1989 | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Ligação | 1648 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE1231 | N 513 | - | 358.330.0003 / 344.330.7103 344.330.7003 / 327.330.0403 | 8708.94.82 | 7892504010639 | 8,500 |
| OF 1214 | | 01/01/1970 | 31/12/1989 | | | Ônibus | Barra Lateral | 811 | Ø36x4 | Ø30 | BLE2240 | N 522 | - | A 688.460.09.05 / 98.344.460.17.05 / 344.460.83.05 | 8708.94.82 | 7892504057900 | 4,670 |
| OF 1215 | | 01/01/1970 | 31/12/1989 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral Fixa | | | | BDE2236 | | | | | | |
| OF 1217 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OF 1313 | | 01/01/1970 | 31/12/1987 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral Fixa | 650 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BLE2321 | N 556 | 33337 01 (LM206) | 345.460.7405 / 384.460.8505 | 8708.94.82 | 7892504037827 | 6,000 |
| OF 1313 | | 01/01/1970 | 31/12/1987 | Traseiro | | Ônibus | Barra Lateral | 830 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BLE2323 | N 596 | 33326 01 | 345.460.8205 / 345.460.1305 | 8708.94.82 | 7892504037841 | 9,000 |
| OF 1315 | | 01/01/1987 | 31/12/1994 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral Fixa | 650 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BLE2321 | N 556 | 33337 01 (LM206) | 345.460.7405 / 384.460.8505 | 8708.94.82 | 7892504037827 | 6,000 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|--------|---------------------|----------------|----------------|-----|---------|--------|---------------------|--|------------|---------------|--------|
| MB | OF 1315 | | 01/01/1987 | 31/12/1994 | Traseiro | | Ônibus | Barra Lateral | 830 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BLE2323 | N 596 | 33326 01 | 345.460.8205 / 345.460.1305 | 8708.94.82 | 7892504037841 | 9,000 |
| | OF 1317 | | 01/01/1970 | 31/12/1987 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral Fixa | 650 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BLE2321 | N 556 | 33337 01 (LM206) | 345.460.7405 / 384.460.8505 | 8708.94.82 | 7892504037827 | 6,000 |
| | OF 1317 | | 01/01/1970 | 31/12/1987 | Traseiro | | Ônibus | Barra Lateral | 830 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BLE2323 | N 596 | 33326 01 | 345.460.8205 / 345.460.1305 | 8708.94.82 | 7892504037841 | 9,000 |
| | OF 1318 | E | 01/01/1990 | 31/12/1993 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral Fixa | 650 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BLE2321 | N 556 | 33337 01 (LM206) | 345.460.7405 / 384.460.8505 | 8708.94.82 | 7892504037827 | 6,000 |
| | OF 1318 | E | 01/01/1990 | 31/12/1993 | Traseiro | | Ônibus | Barra Lateral | 830 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BLE2323 | N 596 | 33326 01 | 345.460.8205 / 345.460.1305 | 8708.94.82 | 7892504037841 | 9,000 |
| | OF 1320 | | 01/01/1990 | 31/12/1993 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral Fixa | 650 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BLE2321 | N 556 | 33337 01 (LM206) | 345.460.7405 / 384.460.8505 | 8708.94.82 | 7892504037827 | 6,000 |
| | OF 1320 | | 01/01/1990 | 31/12/1993 | Traseiro | | Ônibus | Barra Lateral | 830 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BLE2323 | N 596 | 33326 01 | 345.460.8205 / 345.460.1305 | 8708.94.82 | 7892504037841 | 9,000 |
| | OF 1417 | | 01/01/1999 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral | 1240 | Ø56 x 10,0 | Ø40 | BDE2411 | N 5197 | 34900 01 | 384.460.0605 | 8708.94.82 | 7892504044320 | 16,800 |
| | OF 1417 | | 01/01/1999 | 31/12/2005 | Dianteiro | Esquerdo | Ônibus | Terminal de Direção | M32 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2412 | N 5198 | - | 14.607.428 | 8708.99.90 | 7892504044344 | 1,900 |
| | OF 1418 | | | | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral | 1240 | Ø56 x 10,0 | Ø40 | BDE2411 | N 5197 | 34900 01 | 384.460.0605 | 8708.94.82 | 7892504044320 | 16,800 |
| | OF 1418 | | 01/01/2004 | 31/12/2006 | Dianteiro | Esquerdo | Ônibus | Terminal de Direção | M32 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2412 | N 5198 | - | 14.607.428 | 8708.99.90 | 7892504044344 | 1,900 |
| | OF 1721 | | 01/01/1998 | 31/12/2005 | Dianteiro | Direito/ Esquerdo | Ônibus | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2303 | N 5132 | 33333 01 (LM195) | 350.330.7335 | 8708.99.90 | 7892504037322 | 1,805 |
| | OF 809 | | 01/01/1950 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Ligação | 1594 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE2407 | N 5026 | - | 688.330.0103 / 670.330.0303 670.330.0203 / 670.330.0003 | 8708.94.82 | 7892504044306 | 6,490 |
| | OF 809 | | 01/01/1994 | 31/01/2005 | Dianteiro | | Ônibus | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | M18 x 1,5 DIR. | Ø30 | TE.2300 | N 5038 | - | 6884607048 | 8708.99.90 | 7892504037292 | 0,860 |
| | OF 812 | | | | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Ligação | 1594 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE2407 | N 5026 | - | 688.330.0103 / 670.330.0303 670.330.0203 / 670.330.0003 | 8708.94.82 | 7892504044306 | 6,490 |
| | OF 812 | | 01/01/1950 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Ônibus | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | M18 x 1,5 DIR. | Ø30 | TE.2300 | N 5038 | - | 6884607048 | 8708.99.90 | 7892504037292 | 0,860 |
| | OH 1419 | | 01/01/1979 | 31/12/1986 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral Fixa | 650 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BLE2321 | N 556 | 33337 01 (LM206) | 345.460.7405 / 384.460.8505 | 8708.94.82 | 7892504037827 | 6 |
| OH 1420 | | 01/01/1996 | 31/12/2003 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|---------|---------|------------------|-----------------------------|--|---------------|---------------|--------|
| MB | OH 1421 | L | 01/01/1996 | 31/12/2005 | Dianteiro | Direito/Esquerdo | Ônibus | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2303 | N 5132 | 33333 01 (LM195) | 350.330.7335 | 8708.99.90 | 7892504037322 | 1,805 |
| | OH 1517 | | 01/01/1976 | 31/12/1979 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral Fixa | 650 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BLE2321 | N 556 | 33337 01 (LM206) | 345.460.7405 / 384.460.8505 | 8708.94.82 | 7892504037827 | 6,000 |
| | OH 1621 | | | | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral | 1240 | Ø56 x 10,0 | Ø40 | BDE2411 | N 5197 | 34900 01 | 384.460.0605 | 8708.94.82 | 7892504044320 | 16,800 |
| | OH 1621 | | 01/01/1996 | 31/12/2006 | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Direção | 1138 | Ø56x10 | Ø40 | BDE2419 | N 5204 | - | A 382.460.07.05 | 8708.94.82 | 7892504057665 | 16,600 |
| | OH 1621 | | 01/01/1996 | 31/12/2006 | Dianteiro | Esquerdo | Ônibus | Terminal de Direção | M32 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2412 | N 5198 | - | 14.607.428 | 8708.99.90 | 7892504044344 | 1,900 |
| | OH 1621 | L | 01/01/1996 | 31/12/2006 | Dianteiro | Direito | Ônibus | Barra Estabilizadora | 410 | Ø36 x 4,0 | Ø35 | BEE2419 | N 5102 | - | A382.323.0316 | 8708.94.82 | 7892504046157 | 3,360 |
| | OH 1621 | L | 01/01/1996 | 31/12/2006 | Dianteiro | Esquerdo | Ônibus | Barra Estabilizadora | 410 | Ø36 x 4,0 | Ø35 | BEE2420 | N 5103 | - | A382.323.0216 | 8708.94.82 | 7892504046195 | 3,360 |
| | OH 1623 | | 01/01/1996 | 31/12/2006 | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Direção | 1138 | Ø56x10 | Ø40 | BDE2419 | N 5204 | - | A 382.460.07.05 | 8708.94.82 | 7892504057665 | 16,600 |
| | OH 1623 | | 01/01/1996 | 31/12/2006 | Dianteiro | Esquerdo | Ônibus | Terminal de Direção | M32 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2412 | N 5198 | - | 14.607.428 | 8708.99.90 | 7892504044344 | 1,900 |
| | OH 1625 | L | 01/01/1997 | 31/12/1999 | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Direção | 1138 | Ø56x10 | Ø40 | BDE2419 | N 5204 | - | A 382.460.07.05 | 8708.94.82 | 7892504057665 | 16,600 |
| | OH 1625 | L | 01/01/1997 | 31/12/1999 | Dianteiro | Direito/Esquerdo | Ônibus | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2303 | N 5132 | 33333 01 (LM195) | 350.330.7335 | 8708.99.90 | 7892504037322 | 1,805 |
| | OH 1625 | | 01/01/1997 | 31/12/1999 | Dianteiro | Esquerdo | Ônibus | Terminal de Direção | M32 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2412 | N 5198 | - | 14.607.428 | 8708.99.90 | 7892504044344 | 1,900 |
| | OH 1628 | | 01/01/1995 | 31/12/2006 | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Direção | 1138 | Ø56x10 | Ø40 | BDE2419 | N 5204 | - | A 382.460.07.05 | 8708.94.82 | 7892504057665 | 16,600 |
| | OH 1628 | | 01/01/1995 | 31/12/2006 | Dianteiro | Esquerdo | Ônibus | Terminal de Direção | M32 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2412 | N 5198 | - | 14.607.428 | 8708.99.90 | 7892504044344 | 1,900 |
| | OH 1630 | L | 01/01/1996 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Ônibus | Barra de Direção | 1138 | Ø56x10 | Ø40 | BDE2419 | N 5204 | - | A 382.460.07.05 | 8708.94.82 | 7892504057665 | 16,6 |
| | OH 1635 | L | 01/01/1996 | 31/12/2003 | | | | Barra Estabilizadora | | | | | | | | | | |
| | OH 1635 | L | 01/01/1995 | 31/12/1998 | | | | Dianteiro | | | | | | | | | | |
| | OH 1635 | L | 01/01/1995 | 31/12/1998 | Dianteiro | Esquerdo | Ônibus | Barra Estabilizadora | 410 | Ø36 x 4,0 | Ø35 | BEE2420 | N 5103 | - | A382.323.0216 | 8708.94.82 | 7892504046195 | 3,360 |
| | OH 1635 | L | 01/01/1996 | 31/12/2005 | Dianteiro | Direito/Esquerdo | Ônibus | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2303 | N 5132 | 33333 01 (LM195) | 350.330.7335 | 8708.99.90 | 7892504037322 | 1,805 |
| | OHL 1421 | | 01/01/1996 | 31/12/2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| OHL 1625 | | 01/01/1995 | 31/12/1999 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OHL 1630 | | 01/01/1950 | 31/12/2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OHL 1635 | | 01/01/1995 | 31/12/1999 | | | | | | | | | | | | | | | |
| S 1721 | | | | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 | |
| PUMA | 914 | CD | 01/01/1991 | 31/12/1997 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1594 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BLE2407 | N 5026 | - | 688.330.0103 / 670.330.0303 / 670.330.0203 / | 8708.94.82 | 7892504044306 | 6,49 |
| | | CS | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|--|------------|------------|-----------|----------|----------|---------------------|----------------|-------------------|-----|---------|-------|-------|-----------------------------------|------------|---------------|-------|
| SCANIA | F 112 | | | | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2319 | N 974 | - | 395010 / 283.784 | 8708.99.90 | 7892504037476 | 1,745 |
| | F 112 | | | | Dianteiro | Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2320 | N 975 | - | 395009 / 283783 | 8708.99.90 | 7892504037483 | 1,805 |
| | F 113 | | 01/01/1990 | 31/12/1998 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2319 | N 974 | - | 395010 / 283.784 | 8708.99.90 | 7892504037476 | 1,745 |
| | F 113 | | 01/01/1990 | 31/12/1998 | Dianteiro | Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2320 | N 975 | - | 395009 / 283783 | 8708.99.90 | 7892504037483 | 1,805 |
| | K 112 | | 01/01/1983 | 31/12/1992 | Dianteiro | Direito | Ônibus | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2319 | N 974 | - | 395010 / 283.784 | 8708.99.90 | 7892504037476 | 1,745 |
| | K 112 | | 01/01/1983 | 31/12/1992 | Dianteiro | Esquerdo | Ônibus | Terminal de Direção | M30 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2320 | N 975 | - | 395009 / 283783 | 8708.99.90 | 7892504037483 | 1,805 |
| | K 113 | | | | Dianteiro | Direito | Ônibus | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2319 | N 974 | - | 395010 / 283.784 | 8708.99.90 | 7892504037476 | 1,745 |
| | K 113 | | | | Dianteiro | Esquerdo | Ônibus | Terminal de Direção | M30 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2320 | N 975 | - | 395009 / 283783 | 8708.99.90 | 7892504037483 | 1,805 |
| | L 113 | | 01/01/1991 | 31/12/1996 | Dianteiro | Direito | Ônibus | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2319 | N 974 | - | 395010 / 283.784 | 8708.99.90 | 7892504037476 | 1,745 |
| | L 113 | | | | Dianteiro | Esquerdo | Ônibus | Terminal de Direção | M30 x 1,5 ESQ. | M24 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2320 | N 975 | - | 395009 / 283783 | 8708.99.90 | 7892504037483 | 1,805 |
| VW | 6-80 | | 01/01/1982 | 31/12/1986 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Barra Lateral | 813 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BDE2266 | N 702 | - | 6006.007.016.000 T06.415.701.B | 8708.94.82 | 7892504036738 | 5,500 |
| | 6-80 | | 01/01/1982 | 31/12/1986 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1449 | Ø36x4 | Ø30 | BLE2265 | N 703 | LM 68 | T06.415.801.B / 6006007017008 | 8708.94.82 | 7892504057931 | 6,290 |
| | 6-80 | | 01/01/1982 | 31/12/1986 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 ESQ. | 5/8 x 18 UNF ESQ. | Ø30 | TE.2316 | N 711 | LM13 | T06.415.712 | 8708.99.90 | 7892504037452 | 0,920 |
| | 6-80 | | 01/01/1982 | 31/12/1986 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | 5/8 x 18 UNF DIR. | Ø30 | TE.2410 | N 710 | LM21 | 706415712 | 8708.99.90 | 7892504044368 | 0,960 |
| | 6-90 | | 01/01/1982 | 31/12/1986 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Barra Lateral | 813 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BDE2266 | N 702 | - | 6006.007.016.000 T06.415.701.B | 8708.94.82 | 7892504036738 | 5,500 |
| | 6-90 | | 01/01/1982 | 31/12/1986 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1449 | Ø36x4 | Ø30 | BLE2265 | N 703 | LM 68 | T06.415.801.B / 6006007017008 | 8708.94.82 | 7892504057931 | 6,290 |
| | 6-90 | | 01/01/1982 | 31/12/1986 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 ESQ. | 5/8 x 18 UNF ESQ. | Ø30 | TE.2316 | N 711 | LM13 | T06.415.712 | 8708.99.90 | 7892504037452 | 0,920 |
| | 6-90 | | 01/01/1982 | 31/12/1986 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | 5/8 x 18 UNF DIR. | Ø30 | TE.2410 | N 710 | LM21 | 706415712 | 8708.99.90 | 7892504044368 | 0,960 |
| | 7-90 | | 01/01/1982 | 31/12/1986 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Barra Lateral | 813 | Ø36 x 4,0 | Ø30 | BDE2266 | N 702 | - | 6006.007.016.000 T06.415.701.B | 8708.94.82 | 7892504036738 | 5,500 |
| | 7-90 | | 01/01/1982 | 31/12/1986 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1449 | Ø36x4 | Ø30 | BLE2265 | N 703 | LM 68 | T06.415.801.B / 6006007017008 | 8708.94.82 | 7892504057931 | 6,290 |

VW

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------------|----------------------|--------------------|-----|---------|-------|-------|---|------------|---------------|--------|
| 7-90 | | 01/01/1982 | 31/12/1986 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 ESQ. | 5/8 x 18 UNF ESQ. | Ø30 | TE.2316 | N 711 | LM13 | T06.415.712 | 8708.99.90 | 7892504037452 | 0,920 |
| 7-90 | | 01/01/1982 | 31/12/1986 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | 5/8 x 18 UNF DIR. | Ø30 | TE.2410 | N 710 | LM21 | 706415712 | 8708.99.90 | 7892504044368 | 0,960 |
| 11-130 | | 01/01/1981 | 31/12/1986 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 927 | Ø40 x 6,0 | Ø30 | BDE2267 | N 705 | - | T13.415.701.A / T13.415.701 | 8708.94.82 | 7892504036745 | 8,000 |
| 11-130 | | 01/01/1981 | 31/12/1986 | Dianteiro | Direito/Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M22 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2314 | N 620 | LM12 | T13.415.712 / 501.969 | 8708.99.90 | 7892504037438 | 1,620 |
| 11-130 | | 01/01/1981 | 31/12/1986 | | Direito/Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 ESQ. | M22 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2315 | N 621 | LM14 | T13.415.711 / 501.970 | 8708.99.90 | 7892504037445 | 1,540 |
| 12-140 | | 01/01/1987 | 31/12/1996 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 927 | Ø40 x 6,0 | Ø30 | BDE2267 | N 705 | - | T13.415.701.A / T13.415.701 | 8708.94.82 | 7892504036745 | 8,000 |
| 12-140 | | 01/01/1987 | 31/12/1996 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1645 | Ø40x6 | Ø40 | BLE2264 | N 217 | LM 61 | TEG.415.801 / TEG.415.801 / E5HT3280 AA / E5HT3280 CA / E5HT3280 KA | 8708.94.82 | 7892504057955 | 11,910 |
| 12-140 | | 01/07/1991 | 01/02/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1645 | Ø40x6 | Ø40 | BLE2412 | N 785 | - | TEG.415.801 | 8708.94.82 | 7892504057870 | 11,910 |
| 12-140 | | 01/01/1987 | 31/12/1996 | Dianteiro | Direito/Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M22 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2314 | N 620 | LM12 | T13.415.712 / 501.969 | 8708.99.90 | 7892504037438 | 1,620 |
| 12-140 | | | | | Direito/Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 ESQ. | M22 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2315 | N 621 | LM14 | T13.415.711 / 501.970 | 8708.99.90 | 7892504037445 | 1,540 |
| 12-140 | | 01/07/1991 | 01/02/2000 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,730 |
| 12-140 | | 01/07/1991 | 01/02/2000 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,730 |
| 12-170 | | 01/04/1997 | 01/02/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1645 | Ø40x6 | Ø40 | BLE2412 | N 785 | - | TEG.415.801 | 8708.94.82 | 7892504057870 | 11,910 |
| 12-170 | | 01/04/1997 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,730 |
| 12-170 | | 01/04/1997 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,730 |
| 12-180 | | 01/10/1999 | 01/02/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1645 | Ø40x6 | Ø40 | BLE2412 | N 785 | - | TEG.415.801 | 8708.94.82 | 7892504057870 | 11,910 |
| 12-180 | | 01/10/1999 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,730 |
| 12-180 | | 01/10/1999 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,730 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|--------------------------|------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------|---------|-------|-----------------------|--|---------------|---------------|--------|
| VW | 13-130 | | 01/01/1980 | 31/12/1990 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 927 | Ø40 x 6,0 | Ø30 | BDE2267 | N 705 | - | T13.415.701.A / T13.415.701 | 8708.94.82 | 7892504036745 | 8,000 |
| | 13-130 | | 01/01/1980 | 31/12/1990 | Dianteiro | Direito/Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M22 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2314 | N 620 | LM12 | T13.415.712 / 501.969 | 8708.99.90 | 7892504037438 | 1,620 |
| | 13-130 | | 01/01/1980 | 31/12/1990 | | Direito/Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 ESQ. | M22 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2315 | N 621 | LM14 | T13.415.711 / 501.970 | 8708.99.90 | 7892504037445 | 1,540 |
| | 13-170 | WORKER | 01/01/2000 | 30/06/2010 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1645 | Ø40x6 | Ø40 | BLE2412 | N 785 | - | TEG.415.801 | 8708.94.82 | 7892504057870 | 11,910 |
| | 13-170 | WORKER | 01/01/2000 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,730 |
| | 13-170 | WORKER | 01/01/2000 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,730 |
| | 13-180 | Constellation | 01/01/2006 | 31/12/2010 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1645 | Ø40x6 | Ø40 | BLE2412 | N 785 | - | TEG.415.801 | 8708.94.82 | 7892504057870 | 11,910 |
| | 13-180 | WORKER | 01/01/2000 | 31/12/2010 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1645 | Ø40x6 | Ø40 | BLE2412 | N 785 | - | TEG.415.801 | 8708.94.82 | 7892504057870 | 11,910 |
| | 13-180 | Constellation | 01/01/2006 | 31/12/2011 | | | Caminhão | Barra Lateral Fixa | 943,5 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2417 | N 790 | - | 2S2.422.335 B | 8708.94.82 | 7892504057863 | 7,870 |
| | 13-180 | Constellation WORKER | 01/01/2006 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,73 |
| | 13-180 | Constellation WORKER | 01/01/2006 01/01/2000 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,73 |
| | 13-210 | | 01/01/1987 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 927 | Ø40 x 6,0 | Ø30 | BDE2267 | N 705 | - | T13.415.701.A / T13.415.701 | 8708.94.82 | 7892504036745 | 8,000 |
| | 13-210 | | 01/01/1987 | 31/12/2005 | Dianteiro | Direito/Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M22 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2314 | N 620 | LM12 | T13.415.712 / 501.969 | 8708.99.90 | 7892504037438 | 1,620 |
| | 13-210 | | 01/01/1987 | 31/12/2005 | | Direito/Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 ESQ. | M22 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2315 | N 621 | LM14 | T13.415.711 / 501.970 | 8708.99.90 | 7892504037445 | 1,540 |
| | 14-140 | | 01/01/1987 | 31/12/1996 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 927 | Ø40 x 6,0 | Ø30 | BDE2267 | N 705 | - | T13.415.701.A / T13.415.701 | 8708.94.82 | 7892504036745 | 8,000 |
| | 14-140 | | 01/01/1987 | 31/12/1996 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2261 | N 237 | LM 165 | T15.415.801.B / T15.415.810.B / 87HU.3280.BA | 8708.94.82 | 7892504057948 | 13,225 |
| 14-140 | | 01/01/1987 | 31/12/1996 | Dianteiro | Direito/Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M22 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2314 | N 620 | LM12 | T13.415.712 / 501.969 | 8708.99.90 | 7892504037438 | 1,620 | |
| 14-140 | | 01/01/1987 | 31/12/1996 | | Direito/Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 ESQ. | M22 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2315 | N 621 | LM14 | T13.415.711 / 501.970 | 8708.99.90 | 7892504037445 | 1,540 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------|------------|------------|-----------|----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|-------|---------------|--|---------------|---------------|--------|
| VW | 14-150 | | 01/01/1991 | 31/12/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2261 | N 237 | LM 165 | T15.415.801.B / T15.415.810.B / 87HU.3280.BA | 8708.94.82 | 7892504057948 | 13,225 |
| | 14-150 | | 01/01/1991 | 31/12/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| | 14-170 | | 01/01/1997 | 31/12/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2261 | N 237 | LM 165 | T15.415.801.B / T15.415.810.B / 87HU.3280.BA | 8708.94.82 | 7892504057948 | 13,225 |
| | 14-170 | | 01/04/1997 | 01/02/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| | 14-180 | | 01/10/1999 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14-200 | | 01/01/1991 | 31/12/1994 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2261 | N 237 | LM 165 | T15.415.801.B / T15.415.810.B / 87HU.3280.BA | 8708.94.82 | 7892504057948 | 13,225 |
| | 14-200 | | 01/01/1991 | 31/12/1994 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| | 14-220 | | 01/01/1991 | 31/12/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2261 | N 237 | LM 165 | T15.415.801.B / T15.415.810.B / 87HU.3280.BA | 8708.94.82 | 7892504057948 | 13,225 |
| | 14-220 | | 01/01/1991 | 31/12/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| | 15-170 | Worker | 01/01/2000 | 31/12/2006 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,730 |
| | 15-170 | Worker | 01/01/2000 | 31/12/2006 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,730 |
| | 15-180 | CO | 01/01/2001 | 31/12/2006 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral Fixa | 853,7 | Ø44 x 9,0 | Ø40 | BDE2262 | N 722 | LM59 | TAR.417.701 | 8708.94.82 | 7892504036691 | 7,500 |
| | 15-180 | CO | 01/01/2001 | 31/12/2006 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Barra Lateral | 769 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2263 | N 723 | LM60 | TAR.417.701.A | 8708.94.82 | 7892504036707 | 7,000 |
| | 15-180 | Constellation | 01/01/2006 | 31/12/2010 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1645 | Ø40x6 | Ø40 | BLE2412 | N 785 | - | TEG.415.801 | 8708.94.82 | 7892504057870 | 11,91 |
| | | WORKER | 01/01/2000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15-180 | Constellation | 01/01/2006 | 31/12/2011 | | | Caminhão | Barra Lateral Fixa | 943,5 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2417 | N 790 | - | 2S2.422.335 B | 8708.94.82 | 7892504057863 | 7,870 |
| | 15-180 | E OD | 01/01/2001 | 31/12/2007 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,73 |
| | | Constellation | 01/01/2006 | 31/12/2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORKER | 01/01/2000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15-180 | Constellation | 01/01/2006 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,73 |
| E OD | | 01/01/2001 | 31/12/2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| WORKER | | 01/01/2000 | 31/12/2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-190 | WORKER | 01/01/2001 | 31/12/2010 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 | |
| 15-190 | WORKER | 01/01/2001 | 31/12/2010 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1645 | Ø40x6 | Ø40 | BLE2412 | N 785 | - | TEG.415.801 | 8708.94.82 | 7892504057870 | 11,910 | |
| 15-190 | E OD | 01/01/2001 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,73 | |
| | WORKER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-190 | E OD | 01/01/2001 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,73 | |
| | WORKER | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------------|------------|------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------|---------|-------|---------------|--|---------------|---------------|--------|
| VW | 15-210 | | 01/01/1987 | 31/12/1996 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 927 | Ø40 x 6,0 | Ø30 | BDE2267 | N 705 | - | T13.415.701.A / T13.415.701 | 8708.94.82 | 7892504036745 | 8,000 |
| | 15-210 | | 01/01/1987 | 31/12/1996 | Dianteiro | Direito/Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M22 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2314 | N 620 | LM12 | T13.415.712 / 501.969 | 8708.99.90 | 7892504037438 | 1,620 |
| | 15-210 | | 01/01/1987 | 31/12/1996 | | Direito/Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 ESQ. | M22 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2315 | N 621 | LM14 | T13.415.711 / 501.970 | 8708.99.90 | 7892504037445 | 1,540 |
| | 16-170 | | 01/01/1987 | 31/12/1999 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2261 | N 237 | LM 165 | T15.415.801.B / T15.415.810.B / 87HU.3280.BA | 8708.94.82 | 7892504057948 | 13,225 |
| | 16-170 | | 01/01/1987 | 31/12/1999 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Direção | 811 | Ø40x6 | Ø40 | BLE2268 | N 717 | - | T14415701C / T15415701C | 8708.94.82 | 7892504057917 | 7,780 |
| | 16-170 | | 01/01/1988 | 31/12/1999 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| | 16-180 | CO | 01/01/1994 | 31/12/1999 | Dianteiro | | Indefinido | Barra Lateral Fixa | 853,7 | Ø44 x 9,0 | Ø40 | BDE2262 | N 722 | LM59 | TAR.417.701 | 8708.94.82 | 7892504036691 | 7,5 |
| | 16-180 | COF | 01/01/1994 | 31/12/1999 | Dianteiro | Direito | Ônibus | Barra Lateral | 769 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2263 | N 723 | LM60 | TAR.417.701.A | 8708.94.82 | 7892504036707 | 7,000 |
| | 16-180 | CO | 01/01/1994 | 31/12/1999 | Dianteiro | | Indefinido | Barra Estabilizadora | 231 | Ø36x4 | Ø30 | BEE2424 | N 735 | - | 160632 OF 000 | 8708.94.82 | 7892504057740 | 2,42 |
| | 16-200 | | 01/01/1991 | 31/12/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| | 16-210 | CO | 01/01/2000 | 31/12/2003 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral Fixa | 853,7 | Ø44 x 9,0 | Ø40 | BDE2262 | N 722 | LM59 | TAR.417.701 | 8708.94.82 | 7892504036691 | 7,5 |
| | | H | 01/01/1989 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16-210 | CO | 01/01/2003 | 31/12/2003 | Dianteiro | Direito | Ônibus | Barra Lateral | 769 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2263 | N 723 | LM60 | TAR.417.701.A | 8708.94.82 | 7892504036707 | 7 |
| | | H | 01/01/1989 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16-210 | | 01/01/1987 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2261 | N 237 | LM 165 | T15.415.801.B / T15.415.810.B / 87HU.3280.BA | 8708.94.82 | 7892504057948 | 13,225 |
| | 16-210 | | 01/01/1987 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Direção | 811 | Ø40x6 | Ø40 | BLE2268 | N 717 | - | T14415701C / T15415701C | 8708.94.82 | 7892504057917 | 7,780 |
| | 16-220 | | 01/01/1997 | 31/12/2002 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2261 | N 237 | LM 165 | T15.415.801.B / T15.415.810.B / 87HU.3280.BA | 8708.94.82 | 7892504057948 | 13,225 |
| | 16-220 | | 01/01/1987 | 31/12/1999 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Direção | 811 | Ø40x6 | Ø40 | BLE2268 | N 717 | - | T14415701C / T15415701C | 8708.94.82 | 7892504057917 | 7,780 |
| | 16-220 | | 01/01/1990 | 31/12/1999 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| | 16-300 | | 01/06/1995 | 01/02/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| 17-210 | CO | 01/01/2001 | 31/12/2006 | Dianteiro | | Ônibus | Barra Lateral Fixa | 853,7 | Ø44 x 9,0 | Ø40 | BDE2262 | N 722 | LM59 | TAR.417.701 | 8708.94.82 | 7892504036691 | 7,500 | |
| 17-210 | CO | 01/01/2001 | 31/12/2006 | Dianteiro | Direito | Ônibus | Barra Lateral | 769 | Ø40 x 6,0 | Ø40 | BDE2263 | N 723 | LM60 | TAR.417.701.A | 8708.94.82 | 7892504036707 | 7,000 | |
| 17-210 | | 01/01/2000 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 | |
| 17-210 | E OD | 01/01/2001 | 31/12/2007 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,730 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|--|----------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------|---------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| VW | 17-210 | E OD | 01/01/2001 | 31/12/2007 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,730 | |
| | 17-220 | | 01/01/2000 | 31/12/2005 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 | |
| | 17-230 | E OD | 01/01/2001 | 31/12/2007 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,730 | |
| | 17-230 | E OD | 01/01/2001 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,730 | |
| | 17-250 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | Dianteiro | | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| | | WORKER | 01/01/2003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17-250 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2011 | | | | Caminhão | Barra Lateral | 940 | Ø50x6 | Ø40 | BLE2416 | N 791 | - | 2T2.422.335 | 8708.94.82 | 7892504057856 | 8,350 |
| | 17-250 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,73 |
| | | WORKER | 01/01/2003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17-250 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,73 |
| | | WORKER | 01/01/2003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17-300 | | 01/01/2000 | 31/10/2001 | Dianteiro | | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| | 17-310 | | 01/01/2001 | 31/12/2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18-310 | WORKER | | 31/12/2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18-310 | WORKER | 01/01/2001 | 31/12/2008 | | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,730 |
| | 18-310 | WORKER | 01/01/2001 | 31/12/2008 | | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,730 |
| | 19-320 | Constellation | 01/01/2006 | 31/12/2010 | | | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| | 19-320 | Constellation | 01/01/2006 | 31/12/2011 | | | | Caminhão | Barra Lateral | 940 | Ø50x6 | Ø40 | BLE2416 | N 791 | - | 2T2.422.335 | 8708.94.82 | 7892504057856 | 8,350 |
| | 19-320 | Constellation | 01/01/2006 | 31/12/2010 | | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,730 |
| | 19-320 | Constellation | 01/01/2006 | 31/12/2010 | | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,730 |
| 19-370 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 | |
| 19-370 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2011 | | | | Caminhão | Barra Lateral | 940 | Ø50x6 | Ø40 | BLE2416 | N 791 | - | 2T2.422.335 | 8708.94.82 | 7892504057856 | 8,350 | |
| 19-370 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,730 | |
| 19-370 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,730 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------|---------|-------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| VW | 22-160 | Canavieiro | | | Dianteiro | Direito/Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M22 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2314 | N 620 | LM12 | T13.415.712 / 501.969 | 8708.99.90 | 7892504037438 | 1,620 | |
| | 22-160 | Canavieiro | | | | Direito/Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 ESQ. | M22 x 1,5 ESQ. | Ø40 | TE.2315 | N 621 | LM14 | T13.415.711 / 501.970 | 8708.99.90 | 7892504037445 | 1,540 | |
| | 22-210 | | 01/01/1987 | 31/12/1996 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 927 | Ø40 x 6,0 | Ø30 | BDE2267 | N 705 | - | T13.415.701.A / T13.415.701 | 8708.94.82 | 7892504036745 | 8 | |
| | | H | 01/01/1988 | 31/12/1988 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22-210 | | 01/01/1987 | 31/12/1996 | Dianteiro | Direito/Esquerdo | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M22 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2314 | N 620 | LM12 | T13.415.712 / 501.969 | 8708.99.90 | 7892504037438 | 1,62 | |
| | | H | 01/01/1988 | 31/12/1988 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23-250 | WORKER | | 01/01/2003 | 31/12/2009 | | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| | 23-250 | WORKER | | 01/01/2003 | 31/12/2009 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,730 |
| | 23-250 | WORKER | | 01/01/2003 | 31/12/1999 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,730 |
| | 24-220 | WORKER. | | 01/04/1991 | 31/10/2001 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| | 24-250 | WORKER | | 01/05/1992 | 31/12/2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Constellation | | 01/01/2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24-250 | Constellation | | 01/01/2007 | 31/12/2011 | | | Caminhão | Barra Lateral | 940 | Ø50x6 | Ø40 | BLE2416 | N 791 | - | 2T2.422.335 | 8708.94.82 | 7892504057856 | 8,350 |
| | 24-250 | WORKER | | 01/01/1991 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,73 |
| | | Constellation | | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,73 |
| | 24-250 | WORKER | | 01/01/1991 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24-320 | Constellation | | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| | 24-320 | Constellation | | 01/01/2007 | 31/12/2011 | | | Caminhão | Barra Lateral | 940 | Ø50x6 | Ø40 | BLE2416 | N 791 | - | 2T2.422.335 | 8708.94.82 | 7892504057856 | 8,350 |
| | 24-320 | Constellation | | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,730 |
| | 24-320 | Constellation | | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,730 |
| 25-320 | Constellation | | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 | |
| 25-320 | Constellation | | 01/01/2007 | 31/12/2011 | | | Caminhão | Barra Lateral | 940 | Ø50x6 | Ø40 | BLE2416 | N 791 | - | 2T2.422.335 | 8708.94.82 | 7892504057856 | 8,350 | |
| 25-320 | Constellation | | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,730 | |

VW

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|------------|------------|-----------|--|----------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------|---------|-------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 25-320 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,730 |
| 25-370 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| 25-370 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2011 | | | Caminhão | Barra Lateral | 940 | Ø50x6 | Ø40 | BLE2416 | N 791 | - | 2T2.422.335 | 8708.94.82 | 7892504057856 | 8,350 |
| 25-370 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,730 |
| 25-370 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,730 |
| 26-220 | WORKER | 01/11/2001 | 31/10/2007 | Dianteiro | | | | | | | | | | | | | |
| 26-260 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| | WORKER | 01/01/2002 | | Dianteiro | | | | | | | | | | | | | |
| 26-260 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,73 |
| | WORKER | 01/01/2002 | | | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 |
| 26-300 | WORKER | 01/01/2000 | 31/10/2001 | Dianteiro | | | | | | | | | | | | | |
| 26-310 | WORKER | 01/01/2000 | 31/12/2007 | Dianteiro | | | | | | | | | | | | | |
| 31-260 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| | WORKER | 01/01/2004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31-260 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,73 |
| | WORKER | 01/01/2004 | | | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 |
| 31-260 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,73 |
| 31-320 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| 31-320 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,730 |
| 31-320 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,730 |
| 31-370 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| 31-370 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF ESQ. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4253 | N 789 | - | T16.415.711A | 8708.99.90 | 7892504057887 | 1,730 |
| 31-370 | Constellation | 01/01/2007 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Terminal de Direção | 1 1/8" x 12 UNF DIR. | 7/8" x 14 UNF DIR. | Ø40 | TE.4254 | N 788 | - | 2RP.415.712 | 8708.99.90 | 7892504057894 | 1,730 |
| 35-300 | | 01/04/1991 | 31/12/1999 | | | Caminhão | Barra de Ligação | 1694 | Ø42x6,7 | Ø40 | BLE2411 | N 786 | - | T15.415.801.B | 8708.94.82 | 7892504057849 | 13,225 |
| 7-100 | | 01/01/1994 | 31/12/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1449 | Ø36x4 | Ø30 | BLE2265 | N 703 | LM 68 | TO6.415.801.B / 6006007017008 | 8708.94.82 | 7892504057931 | 6,290 |

VW

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|------------|------------|-----------|---------|----------|---------------------|----------------|-------------------|-----|---------|--------|-------|-------------------------------|------------|---------------|-------|
| 7-100 | | 01/10/2000 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Barra Lateral | 818 | Ø42x6,7 | Ø30 | BLE2415 | N 734 | - | 2TA.415.701 | 8708.94.82 | 7892504057764 | 5,545 |
| 7-100 | | 01/01/1994 | 31/12/2000 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 ESQ. | 5/8 x 18 UNF ESQ. | Ø30 | TE.2316 | N 711 | LM13 | T06.415.712 | 8708.99.90 | 7892504037452 | 0,920 |
| 7-100 | | 01/01/1994 | 31/12/2000 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | 5/8 x 18 UNF DIR. | Ø30 | TE.2410 | N 710 | LM21 | 706415712 | 8708.99.90 | 7892504044368 | 0,960 |
| 7-110 | | | | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 830 | Ø40 x 6,0 | Ø30 | BDE2271 | N 727 | LM212 | TAP.415.701 | 8708.94.82 | 7892504036783 | 7,800 |
| 7-110 | | 01/01/2002 | 31/12/2006 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1449 | Ø36x4 | Ø30 | BLE2265 | N 703 | LM 68 | T06.415.801.B / 6006007017008 | 8708.94.82 | 7892504057931 | 6,290 |
| 7-110 | | 01/09/2002 | 31/12/2005 | | | Caminhão | Barra Lateral | 818 | Ø42x6,7 | Ø30 | BLE2415 | N 734 | - | 2TA.415.701 | 8708.94.82 | 7892504057764 | 5,545 |
| 7-110 | | 01/01/2002 | 31/12/2006 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 ESQ. | 5/8 x 18 UNF ESQ. | Ø30 | TE.2316 | N 711 | LM13 | T06.415.712 | 8708.99.90 | 7892504037452 | 0,920 |
| 7-110 | | 01/01/2002 | 31/12/2006 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | 5/8 x 18 UNF DIR. | Ø30 | TE.2410 | N 710 | LM21 | 706415712 | 8708.99.90 | 7892504044368 | 0,960 |
| 7-120 | | 01/03/2002 | 31/08/2002 | | | Caminhão | Barra Lateral | 818 | Ø42x6,7 | Ø30 | BLE2415 | N 734 | - | 2TA.415.701 | 8708.94.82 | 7892504057764 | 5,545 |
| 8-100 | | 01/01/1999 | 31/12/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1449 | Ø36x4 | Ø30 | BLE2265 | N 703 | LM 68 | T06.415.801.B / 6006007017008 | 8708.94.82 | 7892504057931 | 6,290 |
| 8-100 | | 01/01/1999 | 31/12/2000 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 ESQ. | 5/8 x 18 UNF ESQ. | Ø30 | TE.2316 | N 711 | LM13 | T06.415.712 | 8708.99.90 | 7892504037452 | 0,920 |
| 8-100 | | 01/01/1999 | 31/12/2000 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | 5/8 x 18 UNF DIR. | Ø30 | TE.2410 | N 710 | LM21 | 706415712 | 8708.99.90 | 7892504044368 | 0,960 |
| 8-120 | | | | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral Fixa | 815 | Ø42 x 6,7 | Ø30 | BDE2273 | N 2013 | - | 2UH-415-701 / 96HU-3304-AA | 8708.94.82 | 7892504036806 | 6 |
| 8-120 | OD | 01/01/2003 | 31/12/2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8-120 | | 01/01/2003 | 31/12/2006 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1449 | Ø36x4 | Ø30 | BLE2265 | N 703 | LM 68 | T06.415.801.B / 6006007017008 | 8708.94.82 | 7892504057931 | 6,29 |
| 8-120 | OD | 01/01/2003 | 31/12/2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8-120 | | 01/01/2003 | 31/12/2006 | | | Caminhão | Barra Lateral | 818 | Ø42x6,7 | Ø30 | BLE2415 | N 734 | - | 2TA.415.701 | 8708.94.82 | 7892504057764 | 5,545 |
| 8-120 | OD | 01/10/2000 | 31/12/2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8-120 | | 01/01/2003 | 31/12/2006 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 ESQ. | 5/8 x 18 UNF ESQ. | Ø30 | TE.2316 | N 711 | LM13 | T06.415.712 | 8708.99.90 | 7892504037452 | 0,92 |
| 8-120 | OD | 01/01/2003 | 31/12/2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8-120 | | 01/01/2003 | 31/12/2006 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | 5/8 x 18 UNF DIR. | Ø30 | TE.2410 | N 710 | LM21 | 706415712 | 8708.99.90 | 7892504044368 | 0,96 |
| 8-120 | OD | 01/01/2003 | 31/12/2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8-140 | | 01/01/1993 | 31/12/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 830 | Ø40 x 6,0 | Ø30 | BDE2271 | N 727 | LM212 | TAP.415.701 | 8708.94.82 | 7892504036783 | 7,8 |
| 8-140 | CO | 01/01/1994 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8-140 | | 01/01/1994 | 31/12/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral Fixa | 815 | Ø42 x 6,7 | Ø30 | BDE2273 | N 2013 | - | 2UH-415-701 / 96HU-3304-AA | 8708.94.82 | 7892504036806 | 6 |
| 8-140 | CO | 01/01/1994 | 31/12/2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8-140 | | 01/01/1994 | 31/12/1999 | | | Caminhão | Barra Lateral Fixa | 841 | Ø40 x 6,0 | Ø30 | BDE2408 | N 741 | LM211 | 2RF415701 | 8708.94.82 | 7892504044283 | 5,635 |
| 8-140 | CO | 01/01/1998 | 31/12/2000 | | | Caminhão | Barra Lateral Fixa | 841 | Ø40 x 6,0 | Ø30 | BDE2408 | N 741 | LM211 | 2RF415701 | 8708.94.82 | 7892504044283 | 5,635 |
| 8-140 | | 01/01/1993 | 31/12/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1449 | Ø36x4 | Ø30 | BLE2265 | N 703 | LM 68 | T06.415.801.B / 6006007017008 | 8708.94.82 | 7892504057931 | 6,290 |
| 8-140 | Furgão | 01/01/1993 | 31/12/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral | 739 | Ø40x6 | Ø40 | BLE2413 | N 5111 | - | 388.460.83.05 | 8708.94.82 | 7892504057733 | 6,700 |
| 8-140 | | 01/06/1998 | 31/12/2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8-140 | CO | 01/01/1998 | | | | Caminhão | Barra Lateral | 818 | Ø42x6,7 | Ø30 | BLE2415 | N 734 | - | 2TA.415.701 | 8708.94.82 | 7892504057764 | 5,545 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|---------|------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---|--|
| VW | 8-140 | Furgão | 01/01/1993 | 31/12/2000 | Dianteiro | | Caminhão | Terminal de Direção | M30 x 1,5 DIR. | M24 x 1,5 DIR. | Ø40 | TE.2301 | N 5054 | 33331 01 (LM196) | 384.460.7048 / 350.330.7435 | 8708.99.90 | 7892504037308 | 1,745 | | |
| | 8-140 | CO | 01/01/1998 | 31/12/2000 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 ESQ. | 5/8 x 18 UNF ESQ. | Ø30 | TE.2316 | N 711 | LM13 | T06.415.712 | 8708.99.90 | 7892504037452 | 0,92 | | |
| | 8-140 | CO | 01/01/1993 | 31/12/2000 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | 5/8 x 18 UNF DIR. | Ø30 | TE.2410 | N 710 | LM21 | 706415712 | 8708.99.90 | 7892504044368 | 0,96 | | |
| | 01/01/1998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8-150 | | | | | Dianteiro | | Caminhão | Barra Lateral Fixa | 815 | Ø42 x 6,7 | Ø30 | BDE2273 | N 2013 | - | 2UH-415-701 / 96HU-3304-AA | 8708.94.82 | 7892504036806 | 6 | |
| | 8-150 | OD | 01/01/2000 | 31/12/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8-150 | EOD | 01/01/2000 | 30/06/2003 31/12/2006 | Dianteiro | | Caminhão | Barra de Ligação | 1449 | Ø36x4 | Ø30 | BLE2265 | N 703 | LM 68 | T06.415.801.B / 6006007017008 | 8708.94.82 | 7892504057931 | 6,29 | | |
| | 8-150 | E | 01/01/2003 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Barra Lateral | 818 | Ø42x6,7 | Ø30 | BLE2415 | N 734 | - | 2TA.415.701 | 8708.94.82 | 7892504057764 | 5,545 | | |
| | 8-150 | EOD | 01/01/2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8-150 | | | 30/06/2006 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 ESQ. | 5/8 x 18 UNF ESQ. | Ø30 | TE.2316 | N 711 | LM13 | T06.415.712 | 8708.99.90 | 7892504037452 | 0,92 | | |
| | 8-150 | ODE | 01/01/2000 | 31/12/2006 | | | Ônibus | | | | | | | | | | | | | |
| | 8-150 | OD | 01/01/2000 | 31/12/2006 | Dianteiro | Direito | Caminhão | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | 5/8 x 18 UNF DIR. | Ø30 | TE.2410 | N 710 | LM21 | 706415712 | 8708.99.90 | 7892504044368 | 0,96 | | |
| | 8-150 | ODE | | | | | Ônibus | | | | | | | | | | | | | |
| | 9-150 | OD | 01/01/2003 | 31/12/2006 | | | Ônibus | Barra Lateral Fixa | 841 | Ø40 x 6,0 | Ø30 | BDE2408 | N 741 | LM211 | 2RF415701 | 8708.94.82 | 7892504044283 | 5,635 | | |
| | 9-150 | EOD | 01/04/2004 | 31/12/2010 | | | Caminhão | Barra Lateral | 818 | Ø42x6,7 | Ø30 | BLE2415 | N 734 | - | 2TA.415.701 | 8708.94.82 | 7892504057764 | 5,545 | | |
| | 9-150 | E | 01/07/2003 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9-150 | EOD | 01/01/2000 | 31/12/2006 | Dianteiro | Direito | Ônibus | Terminal de Direção | M28 x 1,5 ESQ. | 5/8 x 18 UNF ESQ. | Ø30 | TE.2316 | N 711 | LM13 | T06.415.712 | 8708.99.90 | 7892504037452 | 0,92 | | |
| | 9-150 | EOD | 01/01/2003 | | | | Caminhão | | | | | | | | | | | | | |
| 9-150 | OD | 01/01/2003 | 31/12/2006 | Dianteiro | Direito | Ônibus | Terminal de Direção | M28 x 1,5 DIR. | 5/8 x 18 UNF DIR. | Ø30 | TE.2410 | N 710 | LM21 | 706415712 | 8708.99.90 | 7892504044368 | 0,96 | | | |
| 9-150 | EOD | 01/01/2000 | | | | Caminhão | | | | | | | | | | | | | | |
| L 80 | | 01/08/1996 | 31/10/1997 | | | Caminhão | Barra Lateral | 818 | Ø42x6,7 | Ø30 | BLE2415 | N 734 | - | 2TA.415.701 | 8708.94.82 | 7892504057764 | 5,545 | | | |

FERRAMENTA

MEDIDOR DE FOLGA AXIAL



Desenvolvido para medir a folga axial nos terminais de direção e suspensão, o equipamento verifica se existe a necessidade de troca de peças de maneira simples, prática e rápida. Evita que o veículo circule em risco ou que trocas desnecessárias sejam realizadas. Dispositivo exclusivo TRW.



✓ **MAIS ECONOMIA.**

Evita trocas dos terminais e barras. Menor tempo de veículo parado devido à agilidade no diagnóstico, que leva no máximo 5 min.

✓ **MAIS SEGURANÇA.**

Precisão na avaliação. Dispositivo desenvolvido pelo próprio fabricante dos terminais, baseado nas especificações técnicas do projeto dos produtos.



COM 7 BASES PARA MEDIR OS DIFERENTES TERMINAIS DE DIREÇÃO E SUSPENSÃO

7



Pense Segurança. Pense TRW.

UM LANÇAMENTO ³ DA PESADA



www.trw.com.br

multi

- ✓ **MULTI PERFORMANCE**
- ✓ **MULTI REDUÇÃO DE RUÍDO**
- ✓ **MULTI DURABILIDADE**

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CARRETA&TRUCK

SUPER

ALTA PERFORMANCE



SEM AMIANTO



Com esta marca, você chega melhor. Apoiando a vida da manutenção preventiva.



AMIGO MECÂNICO: TODO RESPEITO E COMPROMISSO TRW COM VOCE.



Multi razões para ter em seu ônibus ou caminhão a NOVA LINHA DE LONA PARA FREIOS TRW VARGA.

Um lançamento com a marca sinônimo de freios.

Qualidade e segurança de fábrica TRW.

Faça revisões em seu veículo regularmente

Pense Segurança. Pense TRW.